



# **PUBLIEZ CE QUE VOUS PAYEZ**

## **COALITION CONGOLAISE**

Suivi de l'exécution des projets d'investissements publics  
dans le secteur de la santé

**Rapport sur les exercices budgétaires 2017-2018 et l'équipement  
de quelques structures sanitaires**

***La faible exécution des projets de santé : un facteur  
déterminant dans la difficulté d'accès aux soins de qualité au  
Congo-Brazzaville***



*HRI de Nkayi, photo du 18 février 2020, crédit photo CDJP, Pointe Noire*

**Mai 2020**

**Sixième étude du réseau de veille citoyenne de Publiez Ce Que Vous Payez-  
Congo**

**Rapport de suivi :**

**9 projets d'investissements de 2017 et 59 projets de 2018**

**Evaluation de l'équipement de 71 structures sanitaires**

## Table des matières

Introduction	4
<b>I. Méthodologie</b>	6
1. Analyse du budget, identification des projets à suivre et révision de la fiche de suivi	6
2. Renforcement des capacités des membres des comités locaux de surveillance de la dépense publique et rencontres avec les autorités sanitaires au niveau local	9
3. Collecte des données	11
4. Traitement des données et rédaction du rapport	18
<b>II. Difficultés rencontrées</b>	19
<b>III. Résultats des descentes de terrain</b>	20
1. Tableau A. Statut des projets de l'exercice 2017	20
2. Tableau B. Statut des projets inscrits au budget 2018	22
<b>IV. Cartographie de l'équipement des structures sanitaires</b>	25
1. Niveau d'équipement des 21 Centres de santé Standard visités	25
2. Niveau d'équipement des 32 Centres de santé à PMAE visités	38
3. Niveau d'équipement des 09 HR1 visités	61
4. Niveau d'équipement des deux HR2 visités	77
5. Niveau d'équipement de sept (07) autres structures sanitaires	81
<b>V. Constats</b>	83
1. Transformation des CS à PMAE en HR1 sans logistique requise	83
2. Problème récurrent du manque de personnel associé au besoin de formation	83
3. Manque d'équité en équipement des structures de même niveau	83
4. Existence d'un grand nombre de matériel non utilisé	84
5. Structures sanitaires en location	84
6. Inexécution d'un nombre important de projets	84
7. Immobilisation des travaux des HR2	84
8. Faible appui du gouvernement pour l'accès à l'information par la société civile	84
9. Prévision de l'équipement pour les structures non achevées	84
10. Impasse totale sur les projets abandonnés à travers le pays	85
11. Interrogation sur l'exécution des projets consignés dans les lois de règlement	85
<b>VI. Recommandations</b>	86

## **ABBREVIATIONS**

PCQVP : Publiez Ce Que Vous Payez

FMI : Fonds Monétaire International

BM : Banque Mondiale

FEC : Facilité Elargie de Crédit

BAD : Banque Africaine de Développement

MSP : Ministère de la Santé et de la Population

DDSP : Direction Départementale de la Santé et de la Population

CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine

LNSP : Laboratoire National de Santé Publique

CHU B : Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville

HR2 : Hôpital de Référence de deuxième niveau (Hôpital général)

HR1 : Hôpital de Référence de premier niveau (Hôpital de base)

CS : Centre de Santé

PMAS : Paquet Minimum d'Activités Standards

PMAE : Paquet Minimum d'Activités Elargies

## Introduction

En lien avec son action de contrôle citoyen de la dépense publique, la Coalition Congolaise **Publiez Ce Que Vous Payez** (PCQVP) engagée dans la transparence et la gestion responsable des revenus publics, a réalisé, pour la sixième fois consécutive, son **évaluation annuelle de l'exécution des projets prévus aux budgets d'investissement du Ministère de la Santé et de la Population (MSP), exercice 2017 et 2018**. Dans le souci d'une part, de maintenir les efforts en faveur du renforcement de la redevabilité des agents de l'Etat, de l'efficacité de la dépense publique et de l'amélioration de l'offre de santé publique et d'autre part, de mieux appréhender les difficultés dans la prise en charge des malades, une évaluation du matériel médicotechnique de quelques **structures sanitaires du pays** a été menée. Ainsi, de Mai 2019 à Février 2020, **les observateurs de PCQVP se sont mobilisés pour suivre l'état d'avancement de 9 projets de 2017 et 59 de 2018**. Enfin, une évaluation de l'équipement disponible dans **71 structures sanitaires** a également été réalisée.

Cette sixième étude, réalisée dans un contexte économique de plus en plus difficile, a mis en exergue des résultats extrêmement préoccupants, d'autant plus qu'aucun projet du MSP visité n'a été exécuté.

En effet, sur l'ensemble de projets visités, aucun n'intègre les catégories projet achevé fonctionnel, projet achevé non fonctionnel, projet en cours et projet arrêté. Ils sont soit dans la catégorie non exécuté, soit les observateurs n'ont recueilli aucune information sur leur niveau d'exécution. Ce qui explique les résultats suivants : **67% des projets de 2017 et 49% de 2018 n'ont pas été réalisés**. Au regard de la pertinence du « Programme Santé pour Tous » du gouvernement, Publiez Ce Que Vous Payez s'interroge sur les raisons de cette situation.

La profonde crise financière que le Congo connaît depuis 2014 a fragilisé l'économie, plongeant le pays dans un endettement sans précédent, justifiant ainsi, la signature d'un accord avec le FMI pour un appui financier au titre de Facilité Elargie de Crédit (FEC) en juillet 2019. Cette situation a notamment eu pour conséquence la baisse considérable des budgets dédiés aux secteurs sociaux.

En effet, l'examen comparatif des précédents budgets permet d'attester une tendance défavorable en termes d'intérêt en faveur des secteurs sociaux, notamment la Santé et l'Education, reléguées des priorités de l'action gouvernementale. Pour la santé par exemple, les efforts consentis en matière d'investissement en 2015, ont été ralentis en 2016 et 2017, pour être de nouveau considérablement renforcés en 2018. Le secteur de l'éducation, quant à lui, a occupé la cinquième place en 2014 et 2017. Depuis, il n'est plus parmi les cinq budgets les mieux dotés. De plus, même lorsque ces budgets sont importants, tel a été le cas en 2015, leur mise en œuvre a eu très peu d'impact en matière d'amélioration de l'offre de santé des populations, dont l'accès aux soins de qualité demeure un défi.

Connaissant les limites du système sanitaire congolais, notamment sa carence en matériels médicotechniques et son manque criard de personnel, PCQVP s'est mobilisée pour interpellier, le gouvernement afin qu'il gère de manière durable les budgets prévus pour la riposte contre le Covid19 et les fonds destinés à lutter contre cette pandémie.

Ce rapport a été rédigé dans un contexte sanitaire préoccupant de la pandémie du coronavirus à Covid-19 qui sévit dans le monde depuis janvier 2020. Au regard de leur système de santé défaillant, les gouvernements africains s'inquiètent. Connaissant les limites du système sanitaire congolais, notamment sa carence en matériels médicotechniques et son manque criard de personnel, PCQVP s'est mobilisée pour interpellier<sup>1</sup>, le gouvernement afin qu'il gère de manière durable les budgets prévus pour la riposte contre le Covid19 et les fonds destinés à lutter contre cette pandémie.

---

<sup>1</sup> Déclaration de PCQVP du 27 mars 2020 : « De l'urgence de réviser les accords avec les partenaires financiers, FMI y compris, sur page Facebook de Publiez Ce Que Vous Payez Congo, page Facebook Commission Justice et Paix Pointe Noire, site web [www.cjusticepaixpr](http://www.cjusticepaixpr) »

**Figure N° 1 : Importance des budgets de la santé entre 2014 et 2018**

	2014	2015	2016	2017	2018
1	Equipements et Travaux Publics	Equipements et Travaux Publics	Défense	Défense	Energie et Hydraulique
2	Défense	<b>Santé et Population</b>	Equipements et Travaux Publics	Transports, Aviation civile et Marine Marchande	<b>Santé et Population</b>
3	Economie, Finances, Plan, Portefeuille public et Intégration	Défense	Economie, Finances, Budget, Portefeuille public	Construction Urbanisme, ville et cadre de vie	Equipement et Entretien Routier
4	Intérieur, Décentralisation	Energie et Hydraulique	<b>Santé et Population</b>	Equipement et Entretien Routier	Affaires Sociales et Action Humanitaire
5	Enseignement Primaire, Secondaire et Alphabétisation	Economie, Finances, Plan, Portefeuille public et Intégration	Construction, Urbanisme et Habitat	Enseignement Primaire, Secondaire et Alphabétisation	Construction, Urbanisme et Habitat
6	<b>Santé et Population</b>			<b>Santé et Population</b>	

## **I. Méthodologie**

L'exercice de suivi physique des projets obéit aux étapes suivantes :

### **1. Analyse du budget, identification des projets à suivre et révision de la fiche de suivi**

Cette étape concerne la recherche documentaire, la consultation des dépenses d'investissement inscrites dans le budget de la santé 2017 et 2018 et l'identification des projets à suivre. A ce stade, les difficultés de cet exercice résident dans les intitulés imprécis, tels construction des CSI, réhabilitation et équipement des hôpitaux de base, qui ouvre la voie à plusieurs interprétations. Pour cela, PCQVP a décidé de visiter toutes les structures concernées, dans le but de maximiser le contrôle de projets. En fonction des difficultés liées à la catégorisation de certains projets par les observateurs, la fiche de suivi établie sur la base des catégories projet achevé et fonctionnel, projet achevé non fonctionnel, projet en cours, projet arrêté et projet non exécuté, a été revue en y insérant, aussi bien pour les projets de construction /réhabilitation que d'équipement, une sous-catégorie au niveau de la catégorie projet achevé et fonctionnel.

L'exercice 2019 du suivi des investissements publics du secteur de la santé a porté sur une partie des prévisions de 2017 et 2018 ciblées ainsi qu'il suit.

**a)-Récapitulatifs des prévisions ciblées, exercice 2017**

Département	Localités / Structure	Intitulé du projet	Budget (en F CFA)
Brazzaville	Maroc	Formation au Maroc des médecins spécialistes	1.000.000.000
Brazzaville	Brazzaville	Appui à la COMEG	353 000 000
Brazzaville	Brazzaville	Appui au CCN	60 000 000
	?	Poursuite des travaux de construction	800 000 000
	?	Construction des CSI (Fonds PPTE)	1 940 000 000
Pointe Noire	Manenga	Construction d'un logement de trois pièces jumelées au CSI de Manenga, Tchiamba Nzassi (Fonds PPTE)	60 000 000
Tous les départements		Achèvement des travaux de construction des 12 hôpitaux généraux	4 000 000 000
	?	Acquisition des ARV	2 000 000 000
	?	Réhabilitation des structures	150 000 000
	?	Acquisition des équipements médicaux Matériel, Outillage, Mobilier	450 000 000
Brazzaville	?	Acquisition des antituberculeux	1 000 000 000
	Laboratoire de l'Hygiène publique	Acquisition du matériel du laboratoire d'hygiène	106 000 000
Brazzaville	CIESPAC	Equipement du CIESPAC Matériel, Outillage, Mobilier	50 000 000
Brazzaville	?	Acquisition des équipements Matériel, Outillage, Mobilier	6 100 000 000
Brazzaville	?	Acquisition des Anti paludiques	1 840 000 000
Brazzaville	?	Achat des kits de césarienne	1 000 000 000
Brazzaville	?	Acquisition des équipements médicaux (Fonds PPTE)	350 000 000
Tous les départements	?	Organisation dans les districts sanitaires de la formation des agents de santé sur le dépistage des fistules obstétricales (Don FNUAP)	100 000 000
Brazzaville	CHU B	Projet d'appui au CHU de Brazzaville	660 000 000
	?	Acquisition du matériel technique	10 000 000
<b>TOTAL</b>			<b>22.029.000.000</b> sur 45.244.000.000 du total des prévisions <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Loi N° 14-2017 du 29 décembre 2017 portant loi de finances rectificative pour l'année 2017

## b)-Récapitulatifs des prévisions ciblées, exercice 2018

Département	Localités / Structure	Intitulé du projet	Budget (en F CFA)
	?	Acquisition des kits de césarienne	2.500.000.000
	?	Construction des csi	1.260.000.000
Brazzaville	CHU B	Projet d'appui au CHU B	660.000.000
	?	Acquisition médicaments essentiels et génériques	8.000.000.000
Brazzaville	COMEG	Appui à la COMEG	353.000.000
	Maroc	Formation au Maroc des médecins pour l'hôpital spécialisé d'Oyo	500.000.000
	?	Fourniture et livraison des équipements médicaux	50.000.000
	Cuba	Formation des spécialistes à Cuba	5000.000.000
Tous les départements		Construction et équipement des 12 hôpitaux généraux dans les départements et ingénieur conseil	2.255.000.000
Brazzaville	CHU B	Réhabilitation et équipement du CHU B	500.000.000
Cuvette centrale	Boniala	Equipement du CSI de Boniala	45.000.000
Brazzaville Pointe Noire	CHU B A Sicé	Construction et équipement du centre hémodialyse de Brazzaville et Pointe Noire	300.000.000
Brazzaville	CNTS	Réhabilitation et équipement des laboratoires et le ravalement des façades du CNTS	100.000.000
Cuvette centrale Niari Pointe Noire	Owando Dolisie Pointe Noire	Réhabilitation et équipement des hôpitaux généraux : Owando, Dolisie, Loandjili et Adolphe SICE	200.000.000
Brazzaville	Blanche Gomez	Achèvement et équipement de l'hôpital général mère et enfant « Blanche Gomez » et ingénieur conseil	700.000.000
Brazzaville	LNSP	Réhabilitation et équipement du LNSP	100.000.000
Brazzaville	CHU B	Réhabilitation de l'IRM au CHU B	150.000.000
Brazzaville	CIESPAC	Equipement du CIESPAC	50.000.000
?	?	Réhabilitation et équipement des formations sanitaires (hôpitaux de base)	500.000.000
?	?	Revitalisation des districts sanitaires	3.000.000.000
<b>Total</b>			<b>27.573.000.000</b> sur 40.388.000.000 du total des prévisions

Compte tenu de la complexité relative à la nature de certains projets, PCQVP a toujours privilégié le suivi des actions comme les réhabilitations, les constructions et l'acquisition d'équipement ; en lieu et place des projets tels que la formation des médecins à Cuba et au Maroc, l'évaluation de la politique générale en matière de santé, plus difficiles à suivre. Cependant, PCQVP souhaiterait bien identifier les bénéficiaires des formations particulièrement onéreuses pour la République, les critères de sélection des candidats, ainsi que l'impact de tel type de formation.

S'agissant de la mise en œuvre des actions prévues au titre des investissements, la loi de finances rectificative de 2017 adoptée le 27 décembre 2017 affiche un montant de 45.244.000.000 F CFA. D'autre part, la loi N° 41-2019 du 30 décembre 2019, portant loi de règlement définitif de l'Etat, exercice 2018<sup>3</sup>, renseigne que le budget 2018 arrêté à 40.388.000.000 F FCA, a été ordonnancé à hauteur de

<sup>3</sup> Journal officiel de la République du Congo N° 7 du 31 décembre 2019

29.498.017.504 F FCA, consacrant ainsi un taux d'exécution de ce budget à 73,03 %. Ceci interpelle, d'autant que les investigations menées par les observateurs de PCQVP n'ont pas pu déterminer les actions et les départements dans lesquels ces sommes ont été dépensées.

## **2. Renforcement des capacités des membres des comités locaux de surveillance de la dépense publique et rencontres avec les autorités sanitaires au niveau local**

Des sessions de formation ont été organisées dans les 12 départements du pays. Réalisées du 03 mai au 27 juin 2019, ces sessions ont permis de renforcer les capacités de **444 membres des groupes locaux de surveillance de la dépense publique** sur les techniques d'enquêtes. Dans les localités où PCQVP a tenu ses formations, la campagne a préalablement sensibilisé les autorités sur l'action de la coalition, ceci pour garantir un appui et une appropriation de l'action par lesdites autorités.



*Formation à Impfondo, les 24 et 25 juin 2019, crédit photo CDJP Pointe Noire*



*Formation à Kinkala, les 5 et 6 juin 2019, crédit photo CDJP Pointe Noire*



*Séance de travaux en groupes à Brazzaville, le 2 juin 2019, crédit photo CDJP  
Pointe Noire*



*Séance de travaux en groupes à Dolisie, les 17 et 18 mai 2019, crédit photo CDJP  
Pointe Noire*

### **3. Collecte des données**

Cette activité résulte du suivi physique des projets. Au total **130 observateurs ont visité les sites de projets et recueilli les informations pour la réalisation de la cartographie de l'équipement des structures sanitaires**. Pour des raisons particulières à certains groupes, les projets ciblés n'ont pas pu être couverts en totalité dans six départements (Brazzaville, Niari, Bouenza, Sangha, Lékoumou et Likouala). Trois départements en revanche n'ont pas du tout été couverts (Cuvette centrale, Cuvette ouest et Plateaux). Il sied de noter que, devant le relâchement des groupes locaux de la Bouenza et du Niari, l'équipe de PCQVP Pointe Noire s'est mobilisée, courant février 2020 dans la collecte des données à Madingou, Nkayi et Dolisie.

**Figure2. Récapitulatif des projets de 2017 visités par PCQVP et leur niveau d'exécution**

Département	Projet	Budget (en millions FCFA)	Date de la visite	Etat d'avancement	Observations
POINTE NOIRE Patras	Achèvement des travaux de construction du HR2 de Pointe Noire	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 autres)	17/05/2019	<b>non exécuté</b>	Débuté en 2012, les travaux d'achèvement du HR2 de Pointe Noire sont en arrêt depuis Septembre 2015 pour manque de financement.
LEKOUMOU Sibiti	Achèvement des travaux de construction du HR2 de Sibiti	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 autres)		<b>Information non disponible</b>	Au niveau local, les autorités n'ont la maîtrise ni du niveau d'arrêt de cet hôpital en construction, ni des prévisions budgétaires de 2018 pour leur équipement.
LIKOUALA Impfondo	Achèvement des travaux de construction du HR2 d'Impfondo	4.000.000.000 (+ équipement pour les 11 autres)	11/07/2019	<b>non exécuté</b>	L'achèvement des travaux du HR2 d'Impfondo n'est pas encore intervenu puisque ceux-ci en arrêt le 21 février 2016, n'ont jamais repris.
POOL Kinkala	Achèvement des travaux de construction du HR2 de Kinkala	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 hôpitaux)	13/06/2019	<b>non exécuté</b>	le HR2 de Kinkala n'est pas encore achevé, car démarré en fin 2015, aucune réalisation n'est visible sur le chantier depuis le 28 février 2017, date de l'arrêt des travaux justifié par des raisons sécuritaires (les hostilités dans le département du Pool de 2016 à 2018) et financières (contentieux financiers entre l'Etat et l'entreprise ASPERBRAS).
NIARI Dolisie	Achèvement des travaux de construction du HR2 de Dolisie	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 hôpitaux)	19/02/2019	<b>Information non disponible</b>	Aucune information n'est disponible pour le HR2 de Dolisie et Madingou en construction. Aucune autorité administrative ou politique n'est impliquée, ni de loin, ni de près dans ces projets, seule le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux est habilité à communiquer là-dessus.
BOUENZA Madingou	Achèvement des travaux de construction du HR2 de Madingou	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 hôpitaux)	17/02/2020	<b>Refus de collaboration</b>	

KOUILOU Loango	Achèvement des travaux de construction du HR2 de Loango	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 hôpitaux)	11/07/2019	<b>non exécuté</b>	Aucune activité sur le site du chantier en arrêt depuis
CUVETTE CENTRALE Owando	Achèvement des travaux de construction du HR2 d'Owando	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 hôpitaux)		<b>non visité</b>	
CUVETTE OUEST Ewo	Achèvement des travaux de construction du HR2 d'Ewo	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 hôpitaux)		<b>non visité</b>	
PLATEAUX Djambala	Achèvement des travaux de construction du HR2 de Djambala	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 hôpitaux)		<b>non visité</b>	
SANGHA Ouessou	Achèvement des travaux de construction du HR2 de Ouesso	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 hôpitaux)	12/07/2019	<b>non exécuté</b>	Aucune activité sur le site du chantier en arrêt
BRAZZAVILLE Nkombo	Achèvement des travaux de construction du HR2 de Brazzaville	4.000.000.000 (+ équipement pour les 12 hôpitaux)		<b>non visité</b>	
BRAZZAVILLE Laboratoire de l'Hygiène Publique	ACQUISITION DU MATERIEL DU LABORATOIRE DE L'HYGIENE	106.000.000	10/09/2019	<b>non exécuté</b>	Le projet du Laboratoire de l'hygiène publique est bien connu, mais jusqu' à la date de la visite, aucune réalisation n'était visible

**Figure 3. Récapitulatif des projets de 2018 visités par PCQVP et leur niveau d'avancement**

Département/ Structure	Projet	Budget (en millions FCFA)	Date de la visite	Etat d'avancement
POINTE NOIRE Patras	Equipement du HR2 de Pointe Noire	2.255.000.000 (+ Construction et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	17/05/2019	Information non disponible
POINTE NOIRE Patras	Construction du HR2 de Pointe Noire	2.255.000.000 (+ Equipement et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	17/05/2019	non exécuté
POINTE NOIRE Loandjili	Réhabilitation du HR2 de Loandjili	2000.000.000 (+ équipement HG Owando, Dolisie et A. Sicé)	22/05/2019	non exécuté
POINTE NOIRE Loandjili	Equipement du HR2 de Loandjili	2000.000.000 (+ réhabilitation HG Owando, Dolisie et A. Sicé)	22/05/2019	non exécuté
POINTE NOIRE A. Sicé	Réhabilitation du HR2 A Sicé	2000.000.000 (+ équipement HG Owando, Dolisie et A. Sicé)		Information non disponible
POINTE NOIRE A. Sicé	Equipement du HR2 A Sicé	2000.000.000 (+ réhabilitation HG Owando, Dolisie et A. Sicé)		Information non disponible
POINTE NOIRE Tié-Tié	Réhabilitation du HR1 Tié-Tié	500.000.000 (+ équipement et autres hôpitaux de base)	06/06/2019	non exécuté
POINTE NOIRE Tié-Tié	Equipement du HR1 de Tié-Tié	500.000.000 (+ réhabilitation et autres hôpitaux de base)	06/06/2019	non exécuté
KOUILOU Madingo Kayes	Réhabilitation du HR1 de Madingo Kayes	500.000.000 (+ équipement et autres hôpitaux de base)	27/08/2019	non exécuté
KOUILOU Loango	Equipement du HR2 de Loango	2.255.000.000 (+ réhabilitation et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	11/07/2019	Information non disponible
KOUILOU Loango	Construction du HR2 de Loango	2.255.000.000 (+ Equipement et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	11/07/2019	non exécuté
LEKOUMOU Sibiti	Réhabilitation du HR1 de Sibiti	500.000.000 (+ équipement des autres HB)		Information non disponible
LEKOUMOU Sibiti	Construction du HR2 de Sibiti	2.255.000.000 (+ Equipement et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)		Information non disponible

LEKOUMOU Sibiti	Equipement du HR2 de Sibiti	2.255.000.000 (+ construction et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)		<b>Information non disponible</b>
LEKOUMOU Sibiti	Equipement du HR1 de Sibiti	500.000.000 + réhabilitation et autres hôpitaux de base)	10/10/2019	<b>non exécuté</b>
BRAZZAVILLE Talangai	Réhabilitation du HR1 de Talangai	500.000.000 + Equipement et autres hôpitaux de base)		<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE Talangai	Equipement du HR1 de Talangai	500.000.000 + réhabilitation et autres hôpitaux de base)		<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE Baongo	Réhabilitation du HR1 de Baongo	500.000.000 + équipement et autres hôpitaux de base)	13/09/2019	<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE Baongo	Equipement du HR1 de Baongo	500.000.000 (+ réhabilitation et autres hôpitaux de base)	13/09/2019	<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE CNTS	Réhabilitation du CNTS	200.000.0000 (+Ravalement))	19/09/2019	<b>Information non disponible</b>
BRAZZAVILLE CNTS	Ravalement des façades du CNTS	200.000.0000 (+Réhabilitation)	19/09/2019	<b>Information non disponible</b>
BRAZZAVILLE CHU B	Réhabilitation de L'IRM au CHU B	150.000.000	26/09/2019	<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE CHU B	Réhabilitation du CHU	500.000.000 (+ équipement)	26/09/2019	<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE CHU B	Equipement du CHU	500.000.000 (+ Réhabilitation)	26/09/2019	<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE LNSP	Réhabilitation du LNSP	100.000.000 (+ équipement)	13/09/2019	<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE LNSP	Equipement du LNSP	100.000.000 (+ équipement)	13/09/2019	<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE Makélékélé	Réhabilitation du HR1 Makélékélé	500.000.000 (+ équipement des autres HB)	13/09/2019	<b>non exécuté</b>
BRAZZAVILLE Makélékélé	Equipement du HR1 Makélékélé	500.000.000 (+ équipement des autres HB)	13/09/2019	<b>non exécuté</b>
BRAZZAVILLE HR2 Mère et Enfant Blanche Gomez	Achèvement des travaux du HR2 Blanche Gomez	700.000.000 (+Equipement)	20 et 24 /092019	<b>refus de collaboration</b>
BRAZZAVILLE HR2 Mère et Enfant Blanche Gomez	Equipement du HR2 Blanche Gomez	700.000.000 (+Equipement)	20 et 24 /092019	<b>refus de collaboration</b>

BRAZZAVILLE NKombo	Equipement du HR2 de Bville	2.255.000.000 (+ Construction et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)		<b>Information non disponible</b>
BRAZZAVILLE NKombo	Construction du HR2 de Bville	2.255.000.000 (+ équipement et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)		<b>Information non disponible</b>
LIKOUALA Impfondo	Equipement du HR2 d'Impfondo	2.255.000.000 (+ Construction et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	11/07/2019	<b>Information non disponible</b>
LIKOUALA Impfondo	Construction du HR2 d'Impfondo	2.255.000.000 (+ Construction et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	11/07/2019	<b>non exécuté</b>
LIKOUALA Impfondo	Réhabilitation du HR1 d'Impfondo	500.000.000 (+ Equipement et autres hôpitaux de base)	18/07/2019	<b>non exécuté</b>
LIKOUALA Impfondo	Equipement du HR1 d'Impfondo	500.000.000 (+ réhabilitation et autres hôpitaux de base)	18/09/2019	<b>non exécuté</b>
POOL Kinkala	Construction du HR2 de Kinkala	2.255.000.000 (+ équipement et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	13/06/2019	<b>non exécuté</b>
POOL Kinkala	Equipement du HR2 de Kinkala	2.255.000.000 (+ Construction et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	13/06/2019	<b>non exécuté</b>
POOL Kinkala	Réhabilitation du HR1 De Kinkala	500.000.000 (+ Equipement et autres hôpitaux de base)	09/07/2019	<b>non exécuté</b>
POOL Kinkala	Equipement du HR1 de Kinkala	500.000.000 (+ réhabilitation et autres hôpitaux de base)	09/07/2019	<b>non exécuté</b>
POOL Kindamba	Réhabilitation du HR1 de Kindamba	500.000.000 (+ Equipement et autres hôpitaux de base)	18/06/2019	<b>non exécuté</b>
POOL Kindamba	Equipement du HR1 de Kindamba	500.000.000 (+ réhabilitation et autres hôpitaux de base)	18/06/2019	<b>Information non disponible</b>
NIARI Dolisie	Réhabilitation du Secteur Opérationnel de Dolisie	500.000.000 (+ équipement des hôpitaux de base)	21/02/2020	<b>non exécuté</b>
NIARI Dolisie	Equipement Secteur Opérationnel de Dolisie	500.000.000 (+ réhabilitation et autres hôpitaux de base)	21/02/2020	<b>non exécuté</b>
NIARI Dolisie	Equipement du HR1 de Dolisie	500.000.000 (+ réhabilitation des autres hôpitaux de base)		<b>non exécuté</b>

NIARI Dolisie	Construction du HR2 de Dolisie	2.255.000.000 (+ équipement et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	19/02/2019	<b>Information non disponible</b>
NIARI Dolisie	Equipement du HR2 de Dolisie	2.255.000.000 (+ Construction et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	19/02/2019	<b>Information non disponible</b>
NIARI Dolisie	Réhabilitation du HR2 de Dolisie	200.000.000 (+ équipement HG Owando, Dolisie et A. Sicé)	19/02/2019	<b>non exécuté</b>
NIARI Dolisie	Equipement du HR2 de Dolisie	200.000.000 (+ réhabilitation HG Owando, Dolisie et A. Sicé)	19/02/2019	<b>non exécuté</b>
NIARI Dolisie	Réhabilitation du HR1 de Dolisie	500.000.000 (+ équipement des autres hôpitaux de base)	19/02/2019	<b>non exécuté</b>
NIARI Dolisie	Equipement HR1 de Dolisie	500.000.000 (+ réhabilitation des autres hôpitaux de base)	19/02/2019	<b>non exécuté</b>
BOUENZA Madingou	Equipement du HR1 de Madingou	500.000.000 (+ réhabilitation des autres hôpitaux de base)	17/02/2020	<b>refus de collaboration</b>
BOUENZA Madingou	Réhabilitation du HR1 de Madingou	500.000.000 (+ équipement des autres hôpitaux de base)	17/02/2020	<b>refus de collaboration</b>
BOUENZA Madingou	Construction du HR2 DE Madingou	2.255.000.000 (+ équipement et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	17/02/2020	<b>refus de collaboration</b>
BOUENZA Madingou	Equipement du HR2 de Madingou	2.255.000.000 (+ Construction et ingénieur conseil pour 12 hôpitaux)	17/02/2020	<b>refus de collaboration</b>
BOUENZA Nkayi	Equipement du HR1 de Nkayi	500.000.000 (+ réhabilitation des autres hôpitaux de base)	18/02/2020	<b>non exécuté</b>
BOUENZA Madingou	Réhabilitation du HR1 de Nkayi	500.000.000 (+ équipement des autres hôpitaux de base)	18/02/2020	<b>non exécuté</b>
SANGHA	Réhabilitation du HR1 de Ouesso	500.000.000 (+ équipement des autres hôpitaux de base)	09/07/2019	<b>non exécuté</b>

#### 4. Traitement des données et rédaction du rapport

Il a consisté d'une part, à analyser les informations recueillies par les observateurs et identifier les problèmes résultants de la mise en œuvre des projets prévus dans ces deux exercices budgétaires, et d'autre part, le traitement a permis de mesurer le niveau d'équipement de chaque structure sanitaire ciblée. En cas d'incertitude, les personnes rencontrées ont été contactées pour avoir de plus amples informations. Au terme de cette étape, un rapport mettant en exergue le statut des projets et le degré d'équipement de chaque structure a été élaboré.

## **II. Difficultés rencontrées**

Le contrôle citoyen de la dépense publique réalisé à travers le suivi des investissements publics dans le domaine de la santé, depuis sept ans, par PCQVP n'est pas toujours bien perçu par certaines autorités administratives et politiques qui n'acceptent pas, pour certaines, de collaborer, voire même de recevoir les équipes déployées à cet effet. Il ressort des missions réalisées entre Mai 2019 et Février 2020, que certaines autorités locales et plusieurs responsables des structures sanitaires ont exigé, soit une autorisation de leur hiérarchie, soit celle du ministère, pour pouvoir donner suite à la demande de PCQVP.

Le constat de terrain a donc mis en évidence quatre situations :

### **1. Refus de collaboration justifié par l'absence d'une note expresse de la hiérarchie (hôpitaux de base pour les CS) ou de la Direction Départementale de la Santé (pour les hôpitaux de base).**

Il s'agit pour Pointe Noire, des CS de Siafoumou, Mpita, Mvou-Mvou où une autorisation de la direction des hôpitaux de base dont ils dépendent a été exigée aux équipes de PCQVP ; alors qu'à l'hôpital de base de Mvou-Mvou et l'Hôpital Général Adolphe Sicé, une note de la direction départementale était requise.

Cette même situation a été vécue au Centre de Santé du HR1 de Talangai, au HR1 de Talangai et de Bacongo et au HR2 Mère et Enfant Blanche Gomez.

### **2. Refus de collaboration justifié par l'absence d'une autorisation formelle du Ministère de la Santé et de la Population**

Les observateurs du Centre de Santé de Kintélé et de Mamba (Bifouity) se sont heurtés à ce problème. De plus, il leur a été exigé de prendre des rendez-vous à l'avance, une fois l'autorisation obtenue. Cependant, Il faut craindre que cette exigence ne soit simplement qu'un subterfuge utilisé pour se débarrasser des observateurs, quand on sait que ces rendez-vous ne sont même pas respectés.

### **3. Les promesses de rendez-vous non tenues de certains responsables de structures sanitaires et la lenteur dans l'examen de la requête des équipes de PCQVP**

Cela a été expérimenté au Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) et au CHU B. Dans ces deux structures, PCQVP a introduit des requêtes préalables auprès des responsables de ces structures pour obtenir des rendez-vous. Quoique, adressées, ces requêtes sont toujours demeurées sans suite.

### **4. Consignes entravant la mission de PCQVP**

Les instructions données par le Directeur départemental de la santé de Brazzaville concernant l'interdiction de fournir les informations sur le HR1 de Mfilou constitue un refus de collaboration.

On notera, entre autres, la situation particulière du département de la Bouenza. En effet, le Préfet de la Bouenza et l'autorité sanitaire de ce département, n'ont pas voulu purement et simplement collaborer avec l'équipe de PCQVP pour des raisons semble-t-il de couverture ou sécurité personnelle.

### III. Résultats des descentes de terrain

Les résultats de cette sixième étude sont à la fois alarmants et préoccupants. Alarmants, car *aucun projet ciblé n'a été réalisé*. Préoccupants à cause de *l'état d'abandon des chantiers des hôpitaux généraux*, pourtant proclamés comme priorité du gouvernement en 2014 et ce projet semblait occuper une place de choix dans le budget du Ministère de la Santé.

Ces résultats sont présentés dans cinq (05) tableaux. Le premier concerne le statut des projets d'achèvement des hôpitaux généraux inscrits dans le budget de la santé, exercice 2017. Le second représente l'état des lieux de quelques projets inscrits au budget 2018. Le troisième, quatrième et cinquième tableau représentent le niveau d'équipement des autres structures sanitaires ciblées : à savoir respectivement, les Centres de Santé à PMAE, PMAS et les HR1. Enfin, en l'absence de référence en équipement indispensable dans les centres de grandes endémies, la situation à ce niveau est épinglée pour mettre en exergue leur état de vétusté et leur carence en matériel.

#### 1. Tableau A. Statut des projets de l'exercice 2017

Département Structure	Information non disponible	Projets non exécutés	Projets non visités	Refus de collaboration	Total de projets visités
<b>BOUENZA</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
MADINGOU				1	1
<b>BRAZZAVILLE</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
LABORATOIRE DE L'HYGIENE PUBLIQUE		1			1
NKOMBO			1		1
<b>CUVETTE CENTRALE</b>			<b>1</b>		<b>1</b>
OWANDO			1		1
<b>CUVETTE OUEST</b>			<b>1</b>		<b>1</b>
EWO			1		1
<b>KOUILOU</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
LOANGO		1			1
<b>LEKOUMOU</b>	<b>1</b>				<b>1</b>
SIBITI	1				1
<b>LIKOUALA</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
IMPFONDO		1			1
<b>NIARI</b>	<b>1</b>				<b>1</b>
DOLISIE	1				1
<b>PLATEAUX</b>			<b>1</b>		<b>1</b>
DJAMBALA			1		1
<b>POINTE NOIRE</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
PATRAS		1			1
<b>POOL</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
KINKALA		1			1
<b>SANGHA</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
OUESSO		1			1
	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
	<b>22%</b>	<b>67%</b>		<b>11%</b>	<b>100%</b>

*Etat des lieux des projets prévus au budget 2017*

✓ **67 % des projets non exécutés**

Il ressort de l'étude **que 67% des projets visités en 2017 sont dans la catégorie des projets non exécutés**. Les HR2 en construction y occupent une place importante en raison des chantiers de construction des HR2 de Pointe Noire, Loango, Ouessou, Impfondo et Kinkala, arrêtés respectivement depuis 2015 pour les trois premiers, et en 2016 et 2017 pour le reste. Les raisons de cet arrêt sont essentiellement le manque de financement pour Pointe Noire, Loango, Ouessou et Impfondo. A Kinkala, aux problèmes financiers notamment un contentieux entre l'Etat et l'entreprise ASPERBRAS, s'ajoutent des raisons sécuritaires, en particulier les conflits armés dans le département du Pool de 2016 à 2018.

Il en résulte deux conséquences. D'un côté, l'entreprise s'estimant incapable de payer les salaires, a liquidé quelques engins (camions ben chargeur, niveleuse etc.) pour faire face à cette situation. De l'autre, les salaires auraient subi une réduction de 20% et les agents licenciés seraient dans l'attente de paiement de leurs droits. Tout compte fait, en 2017, aucune activité n'a été réalisée sur ces chantiers.

✓ **22 % des projets pour lesquels l'information n'a pas été disponible**

Les projets de construction des Hôpitaux généraux relèvent du Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, seule habilité à communiquer sur la construction et l'équipement de ces HR2. **Au niveau local, les autorités administratives ou politiques ne sont impliquées, ni de loin, ni de près dans la mise en œuvre de ces projets**. Elles ont d'ailleurs été surprises d'apprendre, grâce aux récapitulatifs des budgets présentés par PCQVP, que l'Etat avait prévu les équiper en 2018. Malgré leur volonté de collaborer, les autorités sanitaires de la Lékoumou et du Niari ne disposent d'aucune information sur la construction et l'équipement de leurs HR2.

✓ **11 % des projets pour lesquels il y a eu refus de collaboration**

Ceci concerne le projet d'achèvement du HR2 de Madingou, pour lequel un refus de visite a été opposé par l'autorité sanitaire locale, ce dernier exigeant une autorisation du Préfet ou du Ministère de la Santé.

✓ **Projets non visités**

Par ailleurs, les informations sur les projets d'achèvement de quatre HR2 (Brazzaville, Owando, Djambala, et Ewo) n'ont pas été rendues disponibles, car les équipes mobilisées pour mesurer leur état d'avancement n'ont jamais effectué les missions, craignant de ne pas être reçues sans ordre de mission.

**2. Tableau B - Statut des projets inscrits au budget 2018**

Département Localités et Structure	Information non disponible	Projets non exécutés	Refus de collaboration	Total des projets visités
<b>BOUENZA</b>		2	4	6
MADINGOU			4	4
NKAYI		2		2
<b>BRAZZAVILLE</b>	4	2	11	17
MAKELEKELE		1		1
TALANGAI			2	2
BACONGO			2	2
BLANCHE GOMEZ			2	2
CHU B			2	2
CHU B			1	1
CNTS	2			2
KOMBO	2			2
LNSP			2	2
MAKELEKELE		1		1
<b>KOUILOU</b>	1	2		3
LOANGO	1	1		2
MADINGO KAYES		1		1
<b>LEKOUMOU</b>	3	1		4
SIBITI	3	1		4
<b>LIKOUALA</b>	1	3		4
IMPFONDO		2		2
IMPFONDO	1	1		2
<b>NIARI</b>	2	8		10
DOLISIE	1			1
DOLISIE	1	4		5
DOLISIE		4		4
<b>POINTE NOIRE</b>	3	5		8
LOANDJILI		1		1
A SICE	2			2
LOANDJILI		1		1
PATRAS	1	1		2
TIE TIE		2		2
<b>POOL</b>	1	5		6
KINDAMBA	1	1		2
KINKALA		4		4
<b>SANGHA</b>		1		1
OUESSO		1		1
<b>TOTAL GENERAL</b>	15	29	15	59
	25,5%	49%	25,5%	100%

*Etat des lieux des projets visités en 2019*

Ou

Département /Localités et Structure	Information non disponible	Projets non exécutés	Refus de collaboration	Total des projets visités
BOUENZA		2	4	6
BRAZZAVILLE	4	2	11	17
KOUILOU	1	2		3
LEKOUMOU	3	1		4
LIKOUALA	1	3		4
NIARI	2	8		10
POINTE NOIRE	3	5		8
POOL	1	5		6
SANGHA		1		1
	15	29	15	59
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,5%</b>	<b>49%</b>	<b>25,5%</b>	<b>100%</b>

✓ **49% des Projets non exécutés**

Le plus grand nombre de projets visités en 2018 intègrent cette catégorie. Ce sont les *projets relatifs à la poursuite de la construction des HR2 et de leur équipement*, associés aux actions de réhabilitation et d'équipement des HR1.

En termes d'achèvement des constructions des hôpitaux généraux et de leur équipement, il ressort des descentes de terrain que les chantiers des cinq HR2 visités sont en arrêt depuis 2015, 2016 et 2017. Le chantier de construction du HR2 de Pointe Noire (Patras) est en arrêt depuis Septembre 2015 pour manque de financement : les logements des médecins se sont arrêtés aux ouvertures, les travaux de la morgue n'ont jamais démarré et les autres bâtiments manquent d'ouvertures. En résumé, le chantier est en arrêt et à l'abandon. Celui de Loango tarde également à avancer depuis 2016, de même que celui de Sibiti. Le chantier d'Impfondo est pour sa part en arrêt depuis le 21 février 2016, il n'a jamais repris depuis lors. Kinkala a démarré en fin 2015, et n'a pas enregistré d'activité depuis le 28 février 2017. Il n'y a pas eu poursuite des travaux des HR2 en 2018.

L'étude montre également qu'aucune action prévue au profit des HR1 ciblés n'a été réalisée. En revanche, certains ont eu à réaliser quelques actions par leurs propres moyens. Par exemple, le HR1 de Loandjili, en l'absence des subventions, fonctionne avec ses propres moyens, quoi que limités, au regard des défis et de la demande.

On notera qu'en dehors des salaires, le HR1 de Tié-Tié ne bénéficierait d'aucune subvention de l'Etat. Tout ce qui s'y fait relèverait de l'effort de la structure. Par exemple une radio numérique avait été acquise sur fonds propres de l'hôpital et une seconde est un don du Japon. De même, les travaux réalisés au bâtiment administratif, en 2018, l'ont été sur fonds propres de l'hôpital.

Le HR1 de Dolisie se trouve dans la même situation : aucune réhabilitation ni équipement n'ont été constatés en 2018. Toutefois, à la même année certains travaux, par exemple la construction de la guérite, la réhabilitation de la banque de sang et de la salle d'accouchement, l'aménagement ou entretien du jardin se sont faits sur fonds propres. En revanche, la direction de l'hôpital a connaissance d'un projet de réhabilitation du bâtiment de la médecine interne qui tarde à se concrétiser. En attendant, ledit bâtiment, en ruine est désormais fermé. Concernant l'équipement, le HR1 de Dolisie n'a reçu aucun

équipement sur l'exercice budgétaire concerné. Par ailleurs, en mars 2019, au passage de Madame la Ministre de la Santé à Dolisie, l'hôpital avait réceptionné trois (3) lits d'hospitalisation et quelques médicaments.

Aux HR1 de Makélékélé, d'Impfondo et de Ouessou, qu'il s'agisse de réhabilitation ou d'équipement, aucune réalisation n'a été effective en 2018. Il en va de même pour le HR1 de Nkayi, qui, malgré son cadre très reposant, est confronté au problème d'évacuation des eaux usagées provenant de sa station d'épuration. En effet, le site sur lequel se trouve la canalisation a été bradé par la mairie et la construction des habitations sur ce domaine bloque le passage des eaux. Et, en cas de pluies, les eaux se déversent partout, causant ainsi un réel problème de santé publique. S'agissant de la réhabilitation et de l'équipement, la structure n'a bénéficié d'aucune de ces deux actions. Mais il faut relever qu'en 2019, l'hôpital a réceptionné une radio numérique complexe, don du Japon. Celui-ci n'a malheureusement pas été utilisé longtemps. Faute de garantie, impossible de recourir au donateur pour une réparation.

En dehors des HR1, d'autres projets n'ont pas été exécutés. Entre autres, on peut mentionner l'acquisition du matériel pour le Laboratoire de l'Hygiène Publique, pas de réalisation visible à la date de la visite. De même, le HR2 de Dolisie n'a connu aucune réhabilitation et équipement. Toutefois, Bien que la MPS ait fait signer un engagement d'un montant de 50.000.000 F FCA au Directeur, avec la promesse de dotation d'une radio numérique présentée comme priorité de l'hôpital, rien n'est arrivé jusqu'en février 2020.

✓ **25,5 % des projets pour lesquels l'information n'est pas disponible**

Cette catégorie concerne les projets pour lesquels les personnes rencontrées n'ont pas voulu se prononcer, soit pour entretenir la culture du secret, soit parce qu'elles ne disposent d'aucune information sur ces projets. Parmi ceux-ci, il y a entre autres la réhabilitation du Centre National de Transfusion Sanguine et le ravalement de ses façades, la construction et l'équipement du HR2 de Brazzaville, Dolisie et Impfondo.

✓ **25,5 % des projets pour lesquels il y a eu un refus de collaboration**

Sont concernées, les HR1 de Talangai, Bacongo, Mfilou, le HR2 Blanche Gomez, le HR1 et le CS de Mvou-Mvou et le CHU B. Ce refus de collaboration a été justifié, soit par l'absence d'une autorisation de la direction départementale de la Santé, soit par celle du Ministère. Par ailleurs, les promesses de rendez-vous non tenues du LNSP et la lenteur dans l'examen des demandes des équipes de PCQVP, au CHU B, ont également été considérées comme un refus de collaboration, voire une entrave à l'activité citoyenne de suivi de la gouvernance publique.

Comme en 2019, les observateurs se sont heurtés à un refus de collaboration de la part des autorités administratives et politiques de la Bouenza en février 2020. Malgré ce refus, visiblement aucune action de réhabilitation ni d'équipement n'a été réalisée au HR1 de Madingou. Au-delà, les observateurs ont pu noter une réhabilitation de la façade latérale du bâtiment abritant la direction départementale de la santé de la Bouenza. Cette action serait une initiative personnelle de Madame la Ministre de la Santé, pour accueillir la première Dame qui prévoyait faire un don à cet hôpital, à l'occasion de la fête tournante du 8 mars 2020 dont les festivités étaient célébrées à Madingou.

Même si la vétusté de ce bâtiment mise en avant dans notre précédent rapport n'avait jamais inquiété les décideurs, la réhabilitation de celui-ci n'a pas tenu compte du niveau avancé de son délabrement. Pour preuve, les travaux diligentés au cours de cette période ont provoqué la chute d'un ouvrier et l'écroulement d'une partie du mur sur ce dernier.

#### **IV. Cartographie de l'équipement des structures sanitaires**

Elle a été initiée pour évaluer l'impact des équipements sur la prise en charge des malades. Il est de notoriété publique que nos structures de santé ont d'énormes carences en matériels. Cette initiative entendait évaluer le statut et l'efficacité de cet équipement ; l'exercice consistant également à recenser

le matériel utilisé. Dans cet objectif, les équipes de PCQVP ont visité **71 structures sanitaires** et collecté des informations sur leur équipement et besoins.

On peut noter dans les tableaux ci-contre certaines structures interrogées n'ont communiqué que sur leurs besoins, et PCQVP s'interroge sur la situation réelle de leur équipement. Par ailleurs, certains responsables de structures, ayant mal appréhendé le sens de la mission de PCQVP, n'ont pas communiqué sur tout le matériel. En effet, ces responsables croyant que la mission leur fournirait du matériel, ont eu tendance à dissimuler l'information sur quelques équipements. Ajoutons à cela la non-maitrise des équipements par les soignants. Tout ceci pourrait expliquer le très faible niveau d'équipement reporté dans certains tableaux.

### 1. Niveau d'équipement des 21 Centres de santé Standard visités

Département	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POINTE NOIRE CS de Makayabou</b>		Microscope	2		Aspirateur	1	
		Centrifugeuse	1		Lit de consultation	1	
		Glucomètre	2		Boîte à petite chirurgie	2	
		Boîte à petite chirurgie	1	en mauvais état	Hémoglobinomètre	1	
					Glucomètre	2	

Département	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POINTE NOIRE CS Ndaka Sussu</b>	18-22/05/2019	Tensiomètre			Stérilisateur		
	18-22/05/2019	Stéthoscope			Incinérateur		
	18-22/05/2020	Pèse personne			Groupe électrogène		
	17/05/2019	Thermomètre			Appareil à échographie		
	17/05/2019	Réfrigérateur			Pèse bébé		
	17/05/2019	Lames					
	17/05/2019	Microscope					
	17/05/2019	Tubes					
	17/05/2019	Brassard obèse	1				
	17/05/2019	Pipette					
	17/05/2019	Congélateur					

Département	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POINTE NOIRE CS Jane Vialle</b>	18-20 /05/2019	Lit de consultation	1		Microscope		
	18-20 /05/2019	Tensiomètre	1		Centrifugeuse		
	18-20/05/2019	Pèse personne	3	en mauvais état	Aspirateur		
	18-20 /05/2019	Potence	3	en mauvais état	Boîte à petite chirurgie		
	18-20 /05/2019	Toise adolescent	2	en mauvais état	Plateau		
	18-20 /05/2019	Plateau	4		Pèse bébé		
	18-20 /05/2019	Ciseaux	1	stériles	Tensiomètre		
	18-20 /05/2019	Aspirateur	1	en mauvais état	Vélo médical		
	18-20/05/2019	Centrifugeuse	1	en mauvais état	Potence		
	18-20/05/2019	Haricot	2		Toise adolescent		
	18-20/05/2019	Porteuse de tubes	2				
	18-20/05/2019	Réfrigérateur	2	vieux			
	18-20/05/2019	Portoise Avc	1				
	18-20/05/2019	Microscope	2	1 en mauvais état			
	18-20/05/2019	Lit gynécologique	1	vieux			
	18-20/05/2019	Porte vaccins					
	18-20/05/2019	Toise bébé	1				
	18-20/05/2019	Balance	1				
	18-20/05/2019	Toise adolescent	1				
	18-20/05/2019	Pince	3	1 en mauvais état			

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POINTE NOIRE CS de Mahouata</b>	18-22/05/2019	Lit de consultation	1				
	18-22/05/2019	Réfrigérateur	1		Potence		
	18-22/05/2019	Centrifugeuse	1		Tensiomètre		
	18-22/05/2019	Microscope	1		Lit gynécologique		
	18-22/05/2019	Porteuse de tubes	1		Balance		
	18-22/05/2019	Plateau	5	3 vieux	Microscope		
	18-22/05/2019	Portoise Avc	1		Pèse personne		
	18-22/05/2019	Aspirateur	1		Toise adolescent		
	18-22/05/2019	Balance	2	1 en mauvais état	Plateau		

18-22/05/2019	Tensiomètre	2	1 en mauvais état	Haricot		
18-22/05/2019	Pince			Boîte à petite chirurgie		
18-22/05/2019	Lit gynécologique	3	en mauvais état	Réfrigérateur		
18-22/05/2019	Porte vaccins	6		Aspirateur		
18-22/05/2019	Toise bébé	4		Otoscope		
18-22/05/2019	Balance	2	1 en mauvais état			
18-22/05/2019	Boîte à petite chirurgie	1				
18-22/05/2019	Vélo médical	2				
18-22/05/2019	Potence	4	vieilles			

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POINTE NOIRE</b> <b>CS de Loandjili</b>	22/05/2019	Paravent	5				
	22/05/2019	Tensiomètre	1	cassé			
	22/05/2019	Chronomètre	1				
	22/05/2019	Pince	4	intermédiaire			
	22/05/2019	Pipette	1				
	22/05/2019	Stérilisateur	1				
	22/05/2019	Chariot	3				
	22/05/2019	Pèse personne	4				
	22/05/2019	Haricot	10				
	22/05/2019	Thermomètre	5				
	22/05/2019	Boîte à pansement	1				
	22/05/2019	Pissette	6	en plastique			
	22/05/2019	Plateau	4				
	22/05/2019	Ciseaux	5	stériles			
	22/05/2019	Pinces	3				
	22/05/2019	Thermomètre	2				
	22/05/2019	Centrifugeuse	1				
	22/05/2019	Microscope	1				
	22/05/2019	Boîte de stérilisation	5				
	22/05/2019	Extracteur	1				
	22/05/2019	Nébulisateur	1				
	22/05/2019	Oxymètre	1				
	22/05/2019	Cupule	6				
	22/05/2019	Pince à disséquer sans griffes	4				
	22/05/2019	Pince à disséquer avec griffes	4				

	22/05/2019	Tambour	1				
	22/05/2019	Pince kocher	3				
	22/05/2019	Brassard adulte	1				
	22/05/2019	Brassard pédiatrique	1				
	22/05/2019	Boîte de stérilisation	5				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>LEKOUMOU CS du CQ 2 Matibi</b>	06/10/2019	Pèse bébé	1		Table d'accouchement		
	06/10/2019	Microscope	1		Stéthoscope		
	06/10/2019	Thermomètre	1		Tensiomètre		
	06/10/2019	Balance	1		Ambulance		
	06/10/2019	Haricot	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>LEKOUMOU CS des CQ3 et 4</b>	09/10/2019	Lit gynécologique	1		Boîte d'accouchement		
	09/10/2019	Lit d'observation	2		Pèse bébé		
	09/10/2019				Pèse personne		
	09/10/2019				Plateau		
	09/10/2019				Boîte chirurgicale		
	09/10/2019				Tensiomètre		
	09/10/2019				Mètre ruban		

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>LEKOUMOU CS du CQ5 Moussanda</b>	09/10/2019	Microscope	1		Haricot	1	
	10/10/2019	Pèse bébé	1		Stéthoscope obstétrical	1	
	10/10/2019	Lit d'observation	2		Tensiomètre	1	électrique
	10/10/2019				Stérilisateur	1	
	10/10/2019				Lit gynécologique	1	
	10/10/2019				Boîte à petite chirurgie	1	
	10/10/2019				Plateau	1	

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE</b> <b>CS de Mougali</b>	20/09/2019	Boîte à petite chirurgie	1		Lits d'observation	4	
	20/09/2019	Microscope	1		Boîte à petite chirurgie	1	
	20/09/2019	Stérilisateur	1		Microscope	1	
	20/09/2019	Réfrigérateur	1		Glucomètre	2	
	20/09/2019	Porte vaccins	1		Pèse personne	4	
	20/09/2019	Lit d'observation	3		Tensiomètre	4	
	20/09/2019	Lit d'examen	2		Potence	4	
	20/09/2019	Pèse bébé	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE</b> <b>CS Marien Ngouabi</b>	18/09/2019	Stérilisateur	4		Centrifugeuse	1	
	18/09/2019	Microscope	1	en mauvais état	Stérilisateur	2	
	18/09/2019	Lit d'observation	6		Réfrigérateur	1	
	18/09/2019	Lit d'examen			Appareil de numération	1	
	18/09/2019	Réfrigérateur	2		Balance	1	
	18/09/2019	Boîte à petite chirurgie	1		Toise	1	
	18/09/2019	Stéthoscope obstétrical	1		Lampe d'examen	1	
	18/09/2019				Appareil de réanimation bébé	1	
	18/09/2019				Boîte d'accouchement	1	
	18/09/2019				Stéthoscope obstétrical	1	
	18/09/2019				Ciseaux		
	18/09/2019				Pèse personne	1	

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE</b> <b>CS Bissita</b>	13/09/2019	Congélateur	1		Groupe électrogène	1	
	13/09/2019	Microscope	1	électrique	Stérilisateur	1	
	13/09/2019				Réfrigérateur	1	
	13/09/2019				Appareil à numération	1	
	13/09/2019				Spectrophotomètre	1	
	13/09/2019				Lit gynécologique	1	
	13/09/2019				Microscope	1	

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE CS de Diata</b>	06/09/2019	Pèse personne			Groupe électrogène		
	06/09/2019	Microscope			Appareil à numération		
	06/09/2019	Centrifugeuse			Appareil de biochimie		

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>LIKOUALA CS Moungoungui</b>	15/07/2019	Chariot	2		Microscope		
	15/07/2019	Haricot	2		Portoirs de VS		
	15/07/2019	Plateau	4		Pupille wespregrin		
	15/07/2019	Stéthoscope médical	1		Boîte d'accouchement		
	15/07/2019	Toise bébé	1		Kit d'accouchement		
	15/07/2019	Microscope	1		Citrate		
	15/07/2019	Lames	5		Aiguillon		
	15/07/2019	Balance	1		Fishine frénique		
	15/07/2019	Tensiomètre	1		Tubes		
	15/07/2019	Lit d'observation	2		Pipette		
	15/07/2019	Lit de consultation	1		Stérilisateur		
	15/07/2019	Lit d'examen	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POOL CS de Loulombo</b>	20/06/2019	Balance	1		Lit d'accouchement		
	20/06/2019	Pèse enfant	1		Tensiomètre		
	20/06/2019	Pèse bébé	1		Microscope		
	20/06/2019	Stéthoscope obstétrical	1		Glucomètre		
	20/06/2019	Lit d'examen	1		Hémoglobinomètre		
	20/06/2019	Otoscope	1		Réfrigérateur		

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POOL CS de Kinkala</b>	20/06/2019	Boîte de pétrie			Boîte à petite chirurgie		
	09/06/2019	Boîte à petite chirurgie	1				
	09/06/2019	Plateau	3	en mauvais état	Boîte de curétagé	2	
	09/06/2019	Tensiomètre	2	en mauvais état	Boîte d'épisiotomie	1	
	09/06/2019	Glucomètre	1	en mauvais état	Otoscope	1	
	09/06/2019	Microscope	1	en mauvais état	Chariot	1	
	09/06/2019	Aspirateur	1	Poupinel	Tensiomètre	4	
	09/06/2019	Autoclave	1	en mauvais état	Boîte à petite chirurgie	2	
	09/06/2019	Centrifugeuse	1	en mauvais état	Spéculum vaginal	6	métallique
	09/06/2019	Spectrophotomètre			Réfrigérateur	1	à panneau solaire pour la conservation des vaccins
	09/06/2019	Microscope électrique			Thermomètre	10	
	09/06/2019	Résiscope			Plateau	10	
	09/06/2019	Monuterie			Glucomètre	5	
	09/06/2019	Micropipette			Balance	4	électrique
	09/06/2019	Incubateur			Brancard	1	
	09/06/2019	Bain marine			Coulteur		pour la NFS
	09/06/2019				Spectrophotomètre		pour la biochimie, glycémie, créatinine, CRP calcémie magnésémie
	09/06/2019				Microscope électrique		
	09/06/2019				Résiscope		
	09/06/2019				Centrifugeuse		
	09/06/2019				Monuterie		
	09/06/2019				Tubes		de Wertergrum pour V.S
	09/06/2019				Micropipette		
	09/06/2019				Lames		
	09/06/2019				Pince		en bois
	09/06/2019				Incubateur		
09/06/2019				Bain marine			
09/06/2019				Boîte de pétrie			

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POOL CS de Kidamba</b>	18/06/2019				Réfrigérateur		pour vaccins
	18/06/2019				Balance		adulte
	18/06/2019				Pèse bébé		culotte

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POOL CS de Mvinza</b>	21/06/2019	Microscope	1	de lumière	Groupe électrogène		
	21/06/2019	Thermomètre	4		Microscope		
	21/06/2019	Pèse bébé	1	bébé	Appareil de spaquilone		
	21/06/2019	Tensiomètre	2		Lit d'accouchement		
	21/06/2019	Stéthoscope	1		Tensiomètre		
	21/06/2019	Balance	2	adulte	Glucomètre		
	21/06/2019	Stérilisateur électrique	1		Thermomètre		

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>NIARI CS Baongo 1</b>	20/02/2020	Lames	1	mauvais état	Glucomètre		
	20/02/2020	Microscope	1	mauvais état	Thermomètre		
	20/02/2020	Boîte à petite chirurgie	1		Boîte à pansement		
	20/02/2020	Toise bébé	1		Boîte à petite chirurgie		
	20/02/2020	Mètre ruban	1		Chariot		
	20/02/2020	Otoscope	1		Glacière		
	20/02/2020	Pèse bébé	1		Mètre ruban		
	20/02/2020	Pèse personne	1		Otoscope		
	20/02/2020	Porte vaccins	1		Microscope		
	20/02/2020	Potence	3		Table de consultation		
	20/02/2020	Thermomètre	2		Potence		
	20/02/2020	Lit de consultation	2		Haricot		
	20/02/2020	Aspirateur	1				
20/02/2020	Boîte à pinces	1					

	20/02/2020	Boîte petite chirurgie	1				
	20/02/2020	Disque gynécologique	1				
	20/02/2020	Thermomètre pour vaccin	1				
	20/02/2020	Haricot	1				
	20/02/2020	Plateau	2				
	20/02/2020	Table de consultation	4				
	20/02/2020	Safety box					
	20/02/2020	MUAC	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>NIARI CS Congo Africain</b>	20/02/2020	Microscope	2		Destructeur d'aiguilles		
	20/02/2020	Accumulateur de froid	12		Kit de verrerie de laboratoire		
	20/02/2020	Boîte à petite chirurgie	1		Table d'examen		
	20/02/2020	Boîte à image (IEC)	1		Boîte à pansement		
	20/02/2020	Toise bébé	1		Boîte à petite chirurgie		
	20/02/2020	Mètre ruban	1		Lampe d'examen		
	20/02/2020	Pèse bébé	2		Glucomètre		
	20/02/2020	Pèse personne	1		Réfrigérateur		
	20/02/2020	Porte vaccins	3		Chronomètre		
	20/02/2020	Potence	3		Thermomètre		
	20/02/2020	Réfrigérateur	1	en mauvais état	Pèse personne		
	20/02/2020	Chronomètre	1	en mauvais état	Otoscope		
	20/02/2020	Tambour	1				
	20/02/2020	Thermomètre de réfrigérateur	1	en mauvais état			
	20/02/2020	Thermomètre	2				
	20/02/2020	Plateau	1				
	20/02/2020	Ciseaux	2				
	20/02/2020	Haricot	1				
	20/02/2020	Table de consultation	1				
	20/02/2020	Safety box	8				
	20/02/2020	MUAC	50				
	20/02/2020	Boîte à pinces	1	Quantitative			
	20/02/2020	Appareil de CRP	1				
	20/02/2020	Chronomètre	1	en mauvais état	Otoscope		

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>NIARI CS N°5 Petit Zanaga</b>	20/02/2020	Lames		mauvais état	Appareil NFS		
	20/02/2020	Destructeur d'aiguilles	1		Lames		
	20/02/2020	Microscope	1		Kit verrerie de laboratoire		
	20/02/2020	Accumulateur de froid	10		Thermomètre	1	
	20/02/2020	Boîte à petite chirurgie	1		Plateau	2	
	20/02/2020	Mètre ruban	1	mauvais état	Haricot	2	
	20/02/2020	Otoscope	1	mauvais état	Pèse bébé	1	
	20/02/2020	Pèse personne	1	mauvais état	Lit de consultation	1	
	20/02/2020	Porte vaccins	1	3	Glacière	1	
	20/02/2020	Réfrigérateur	2		Mètre ruban	1	
	20/02/2020	Spéculum vaginal	1		Paravent	2	
	20/02/2020	Stéthoscope obstétrical	1	mauvais état	Glucomètre	1	
	20/02/2020	Stéthoscope médical	1	mauvais état	Porteuse de tubes	1	
	20/02/2020	Thermomètre de réfrigérateur	1		Lit d'observation	1	
	20/02/2020	Thermomètre	1		Pipette		
	20/02/2020	Aspirateur	1	mauvais état	Citrate pour VS	1	
	20/02/2020	Porte vaccins	3		Coffret de groupage sanguin	1	
	20/02/2020	Pince	3		Bête de stérilisation	1	
	20/02/2020	Pince à disséquer sans griffes	1		Brassard adulte	1	
	20/02/2020	Pince à disséquer avec griffes	1		Brassard pédiatrique	1	
	20/02/2020	Chaîne de froid	1	pour conservation vaccins	Toise adolescent	1	
	20/02/2020	Disque gynécologique	1		Tube		
	20/02/2020	Boîte à pinces	2		Tensiomètre	1	
	20/02/2020	Thermomètre pour vaccin	1				
	20/02/2020	Pèse enfant	2				
	20/02/2020	Pince hémostatique	2				
	20/02/2020	Destructeur d'aiguilles	1				
	20/02/2020	Tubes	6				
	20/02/2020	Haricot	2				
	20/02/2020	Safety box	4				
20/02/2020	MUAC	10					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>NIARI CS N° 3 de Baongo 2</b>	20/02/2020	Microscope	2	en mauvais état	Appareil à numération	1	
	20/02/2020	Hémoglobinomètre	1		Lames		
	20/02/2020	Accumulateur de froid	10		Compteur manuel de cellule	1	
	20/02/2020	Mètre ruban			Groupe électrogène	1	
	20/02/2020	Pèse personne	1		Table d'examen	1	
	20/02/2020	Porte vaccins	3		Boîte à pansement	1	
	20/02/2020	Spéculum vaginal	10		Boîte à petite chirurgie	1	
	20/02/2020	Tambour			Boîte à images		
	20/02/2020	Lit de consultation			Toise bébé	1	
	20/02/2020	Thermomètre pour vaccin			Glacière	1	
	20/02/2020	Pèse enfant			Glucomètre	1	
	20/02/2020	Safety box	6		Paravent	2	
	20/02/2020	Automate d'hématologie	1		Potence	2	
	20/02/2020				Stérilisateur	1	
	20/02/2020				Thermomètre de réfrigérateur	1	
	20/02/2020				Coffret de groupage sanguin	1	
	20/02/2020				Plateau	2	
	20/02/2020				Boîte de stérilisation	1	
	20/02/2020				Pince à disséquer sans griffes	1	
	20/02/2020				Pince à disséquer avec griffes	1	
	20/02/2020				Disque gynécologique	1	
	20/02/2020				Haricot	2	
	20/02/2020				Table de consultation	1	
	20/02/2020				Tensiomètre	1	électrique
	20/02/2020				Appareil de CRP	1	
	20/02/2020				Centrifugeuse	1	mécanique
	20/02/2020				Chaîne de froid	1	conservation vaccins
	20/02/2020				Pèse personne	1	
20/02/2020				Cupule	1		

D'après ces tableaux, le département du Niari, plus précisément Dolisie, détient les Centres de santé à PMAS les mieux équipés (CS Petit Zanaga, Congo africain, Bacongo 1 et Bacongo 2), suivi de Pointe Noire (CS Loandjili, Jane Vialle, Mahouata, Ndaka Sussu et Makayabou. Si les structures de Brazzaville, du Pool et de la Likouala semblent moins équipées, celles de la Lékoumou sont particulièrement sous équipées (CS CQ3 et 4 et CS CQ5 Moussanda). En plus des problèmes de matériel, plusieurs préoccupations ont été présentées, allant du besoin de réhabilitation (CS Jane Vialle), au renouvellement de l'équipement obsolète (CS de Mougoungui), en passant par l'extension des locaux pour des activités supplémentaires (par-exemple salle d'accouchement au CS de Ndaka Sussu).

## 2. Niveau d'équipement des 32 Centres de santé à PMAE visités

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POINTE NOIRE</b> <b>CS de Ngoyo</b>	17/05/2019	Stérilisateur	1		Balance	1	
	17/05/2019	Réfrigérateur	1		Toise adolescent	1	
	17/05/2019	Centrifugeuse	1		Mètre ruban		
	17/05/2019	Microscope	1	en mauvais état	Thermomètre		
	17/05/2019	Lit gynécologique	4		Pèse personne		
	17/05/2019	Tensiomètre	2		Chaise roulante		
	17/05/2019	Pèse personne	1		Groupe électrogène		
	17/05/2019	Pèse bébé	1				
	17/05/2019	Table d'habillement bébé	1	en très mauvais état			
	17/05/2019	Chariot	4	en mauvais état			
	17/05/2019	Toise bébé	1				
	17/05/2019	Stéthoscope médical	2				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POINTE NOIRE</b> <b>CS de Mont Kamba</b>	20/02/2019	Microscope					
	20/02/2019	Centrifugeuse					
	20/02/2019	Civière					
	20/02/2019	Stérilisateur					
	20/02/2019	Aspirateur					
	20/02/2019	Lit d'accouchement					
	20/02/2019	Porte vaccins					
	20/02/2019	Tensiomètre					
	20/02/2019	Glucomètre					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POINTE NOIRE CS de Mpita</b>	21/05/2019	Respirateur manuel nouveau-né	1		Lit d'accouchement	1	
	21/05/2019	Microscope	2		Lit gynécologique	3	
	21/05/2019	Centrifugeuse	1		Boîte à petite chirurgie	3	
	21/05/2019	Lames			Porteuse de tubes	1	
	21/05/2019	Tubes					
	21/05/2019	Lit gynécologique	2				
	21/05/2019	Lit d'accouchement	2	en mauvais état			
	21/05/2019	Toise bébé	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement manquant	Qté	Caractéristique ou état
<b>POINTE NOIRE CS Tchianiambi</b>	22/05/2019	Agitateur	1		Sculpteur		
	22/05/2019	Groupe électrogène	1	faible intensité	Tensiomètre		
	22/05/2019	Microscope	1	en mauvais état	Boîte d'accouchement		
	22/05/2019	Centrifugeuse	1	vieille	Appareil à numération		
	22/05/2019				Boîte à petite chirurgie		
	22/05/2019				Lit d'accouchement		
	22/05/2019				Lit gynécologique		

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>KOUILOU CS Madingo Kayes</b>	27/08/2019	Tensiomètre	2		Microscope	2	
	27/08/2019	Pèse personne	2		Boîte à petite chirurgie	1	
	27/08/2019	Pèse bébé	1		Pèse bébé	1	
	27/08/2019	Microscope	2	mauvais état	Chariot	1	
	27/08/2019	Aspirateur	1		Eprouvette		
	27/08/2019	Appareil néonatalogie	1	non fonctionnel en bon état			
	27/08/2019	Chaîne de froid	1	pour conservation vaccin			
	27/08/2019	Groupe électrogène	1				
	27/08/2019	Réfrigérateur	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>KOUILOU CS Nzambi</b>	10/06/2019	Aspirateur	1	électrique en mauvais état	Plateau	4	grand et petit modèle
	10/06/2019	Moto	1	mauvais état	Bocal d'accouchement	2	
	10/06/2019	Pèse bébé	1	mauvais état	Haricot	4	
	10/06/2019	Boîte d'accouchement	2	incomplètes en mauvais état	Tambour	2	
	10/06/2019	Boîte à petite chirurgie	1		Glucomètre	1	
	10/06/2019	Pèse personne	3	mauvais état	Microscope	1	
	10/06/2019	Lampe halogène	2		Toise	2	
	10/06/2019	Microscope	1	mauvais état	Stérilisateur	1	
	10/06/2019	Boîte d'accouchement	2		Aspirateur	1	électrique
	10/06/2019	Boîte à petite chirurgie	1		Pèse bébé	2	
	10/06/2019	Lit gynécologique	2		Pèse personne	3	
	10/06/2019	Stérilisateur	1	mauvais état	Boîte d'accouchement	2	
	10/06/2019	Potence	5		Boîte à petite chirurgie	1	
	10/06/2019	Toise	2	mauvais état	Trousse d'urgence	1	
	10/06/2019	Chariot	1		Boîte à curetage	1	

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>KOUILOU CS Bilinga</b>	14/07/2019	Ciseaux	1	paires stériles	Stérilisateur		
	14/07/2019	Pèse personne	1		Toise bébé		
	14/07/2019	Pèse bébé	1		Otoscope		
	14/07/2019	Tensiomètre	1		Brancard		
	14/07/2019	Thermomètre	2		Boîte à petite chirurgie		
	14/07/2019	Stéthoscope médical	1		Boîte d'accouchement		
	14/07/2019	Mètre ruban	1		Boîte à curetage		
	14/07/2019	Lit d'accouchement	2		Boîte à matériel		
	14/07/2019	Grand plateau	1		Microscope		
	14/07/2019	Petit plateau	1		Centrifugeuse		
	14/07/2019				Aspirateur		
	14/07/2019				Spéculum vaginal		
	14/07/2019				Lampe d'accouchement		

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéris- tique ou état
<b>KOUILOU CS Bilala</b>	09/03/2020	Microscope	1		Table d'habillement bébé	1	
	09/03/2020	Porteuse tubes	4	à V.S	Potence	2	
	09/03/2020	Haricot	2		Lit d'accouchement	1	
	09/03/2020	Grand plateau	4		Boîte d'accouchement	1	incomplète
	09/03/2020	Petit plateau	1		Boîte à petite chirurgie	1	incomplète
	09/03/2020	Boîte à petite chirurgie	1	incomplète	Pèse bébé	1	
	09/03/2020	Table d'examen	1		Centrifugeuse	1	
	09/03/2020	Lit d'accouchement	1		Aspirateur	1	
	09/03/2020	Bassin de lit	1		Respirateur	1	
	09/03/2020	Pèse bébé	1		Chaise roulante	1	
	09/03/2020	Stéthoscope médical	1		Groupe électrogène	1	
	09/03/2020	Stéthoscope obstétrical	1		Ambulance	1	
	09/03/2020	Thermomètre	2		Boîte à images	1	incomplète
	09/03/2020	Ambulance	1	mauvais état	Glucomètre	1	
	09/03/2020	Torche	2				
	09/03/2020	Lampe à pétrole	2				
	09/03/2020	Pèse personne	1				
	09/03/2020	Bocal d'accouchement	2				
	09/03/2020	Lit gynécologique	2	(1 en mauvais état)			
	09/03/2020	Tensiomètre	2				
	09/03/2020	Otoscope	1	(en mauvais état)			
	09/03/2020	Mètre ruban	2				
	09/03/2020	Toise bébé	2				
	09/03/2020	Toise adulte	1				
	09/03/2020	Réfrigérateur	1	(à panneaux solaires)			
	09/03/2020	Microscope	1		Table d'habillement bébé	1	
	09/03/2020	Porteuse tubes	4	à V.S	Potence	2	
	09/03/2020	Glacière	1				
	09/03/2020	Porte vaccins	3				
	09/03/2020	Spéculum vaginal	1				
	09/03/2020	Chariot	1				
	09/03/2020	Tubes					
	09/03/2020	Accumulateur de froid	12				
	09/03/2020	Pince gynécologique	3				
	09/03/2020	Pince à disséquer avec griffes	2				
	09/03/2020	Pince à disséquer sans griffes	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>KOUILOU CS Mboubissi</b>	08/06/2019	Microscope	1		Mètre ruban	3	
	08/06/2019	Lampe scialytique	1		Boîte à petite chirurgie	1	
	08/06/2019	Lit d'accouchement	3		Boîte d'accouchement	1	
	08/06/2019	Table de consultation	4		Pèse bébé	2	
	08/06/2019	Destructeur d'aiguilles	1		Pèse personne	1	
	08/06/2019	Aspirateur	1		Pèse personne	3	
	08/06/2019	Toise bébé	1		Moto	1	
	08/06/2019	Chaise roulante	2		Plateau	1	
	08/06/2019	Pèse personne	9		Centrifugeuse	1	
	08/06/2019	Boîte à curetage	1	incomplète	Fœtoscopie	1	
	08/06/2019				Otoscope	1	
	08/06/2019				Stéthoscope médical	1	
	08/06/2019				Trousse de suture	1	
	08/06/2019				Glucomètre	1	

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>KOUILOU CS Malele</b>	05/06/2019	Congélateur	1		Toise bébé	1	
	05/06/2019	Matelas	10		Boîte d'accouchement		
	05/06/2019	Incinérateur	2		Boîte à pinces	1	
	05/06/2019	Potence	10		Vase métallique	1	
	05/06/2019	Lit d'accouchement	2		Plateau	2	
	05/06/2019	Lit d'observation	3		Pèse bébé	1	
	05/06/2019	Microscope	1		Potence	5	
	05/06/2019	Glucomètre	1		Glucomètre		
	05/06/2019	Aspirateur	1		Lames		
	05/06/2019	Destructeur d'aiguilles	1		Boîte à thermomètre médical		
	05/06/2019	Toise	1				
	05/06/2019	Lampe scialytique	1				
	05/06/2019	Groupe électrogène	2				
	05/06/2019	Chariot	1				
	05/06/2019	Pèse bébé	1				
	05/06/2019	Tensiomètre	3				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>KOUILOU CS Toto U Siala</b>	12/05/2019	Microscope	1				
	12/05/2019	Lit de consultation	3				
	12/05/2019	Lit d'accouchement	2				
	12/05/2019	Potence	10				
	12/05/2019	Lampe d'accouchement	1				
	12/05/2019	Aspirateur	1				
	12/05/2019	Destructeur d'aiguilles	1				
	12/05/2019	Tensiomètre	1				
	12/05/2019	Glucomètre	1				
	12/05/2019	Réfrigérateur	1				
	12/05/2019	Boîte à petite chirurgie	1				
	12/05/2019	Boîte d'accouchement	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>LEKOUMOU CS CQ6 Indo</b>	10/10/2019	Mètre ruban	1		Boîte à petite chirurgie	1	
	10/10/2019	Tensiomètre	1		Pèse personne	1	
	10/10/2019	Table d'accouchement	1		Aspirateur	1	
	10/10/2019	Stéthoscope obstétrical	1		Plateau	1	
	10/10/2019	Potence	2		Thermomètre		
	10/10/2019				Pince hémostatique		
	10/10/2019				Spéculum vaginal	1	
	10/10/2019				Boîte à curetage	1	
	10/10/2019				Hémoglobino-mètre	1	

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>LEKOUMOU CS de Komono</b>	13/10/2019	Lit d'accouchement			Coffret de groupage de sang		
	13/10/2019	Lit de consultation			Coffret de RPR		
	13/10/2019	Lit opératoire			Glucomètre		
	13/10/2019	Boîte à petite chirurgie			Hémoglobino-mètre		
	13/10/2019	Pèse bébé			Boîte à petite chirurgie		
	13/10/2019	Réfrigérateur			Stéthoscope obstétrical		

	13/10/2019	Lit gynécologique			Disque gynécologique		
	13/10/2019	Microscope			Citrate pour VS		
	13/10/2019	Lames			Pipette		
	13/10/2019	Toise bébé					
	13/10/2019	Civière					
	13/10/2019	Potence					
	13/10/2019	Aspirateur					
	13/10/2019	Pince Hémostatique					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéris- tique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéris- tique ou état
<b>BRAZZAVILLE</b> <b>CS de Térynkio</b>	16/09/2019	Aspirateur	1		Pèse bébé		
	16/09/2019	Spéculum vaginal	1		Potence		
	16/09/2019	Table d'accouchement	1				
	16/09/2019	Ciseaux	1	stériles			
	16/09/2019	Pince	2				
	16/09/2019	Hémoglobinomètre	1				
	16/09/2019	Microscope	2				
	16/09/2019	Centrifugeuse	1				
	16/09/2019	Réfrigérateur	2				
	16/09/2019	Stérilisateur	1				
	16/09/2019	Porte vaccins	6				
	16/09/2019	Toise bébé	1				
	16/09/2019	Pèse personne	3				
	16/09/2019	Mètre ruban	8				
	16/09/2019	Tensiomètre	3				
	16/09/2019	Thermomètre	6				
	16/09/2019	Stéthoscope	3				
	16/09/2019	Otoscope	2				
	16/09/2019	Boîte à petite chirurgie	1				
	16/09/2019	Thermomètre pour vaccin	2				
	16/09/2019	Groupe électrogène	1				
	16/09/2019	Brancard	1				
	16/09/2019	Lampe d'accouchement	1				
	16/09/2019	Foetoscope	1				
	16/09/2019	Hémoglobinomètre	1				
	16/09/2019	Stérilisateur	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE CS de Kingouari</b>	16/09/2019	Lit de consultation	3		Stéthoscope obstétrical		
	16/09/2019	Groupe électrogène	1		Pince hémostatique		
	16/09/2019	Pèse bébé	3		Stérilisateur		
	16/09/2019	Pèse personne	5		Brancard		
	16/09/2019	Mètre ruban	4		Aspirateur		
	16/09/2019	Tensiomètre	4		Boîte de stérilisation		
	16/09/2019	Thermomètre	4		Boîte à matériel		
	16/09/2019	Stéthoscope médical	3		Hémoglobinomètre		
	16/09/2019	Otoscope	1		Réfrigérateur		
	16/09/2019	Boîte à petite chirurgie	1		Foetoscope		
	16/09/2019	Thermomètre pour vaccin	1		Lampe d'accouchement		
	16/09/2019	Réfrigérateur	1		Boîte à curetage		
	16/09/2019	Microscope	1		Ciseaux		
	16/09/2019	Table d'accouchement	1				
	16/09/2019	Trousse de réanimation	1				
	16/09/2019	Plateau	1				
	16/09/2019	Potence	1				
	16/09/2019	Spéculum vaginal	1				
16/09/2019	Lit d'observation	2					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE CS de Kinsoundi</b>	13/09/2019	Microscope	3		Groupe électrogène		
	13/09/2019	Centrifugeuse	1		Table gynécologique		
	13/09/2019	Réfrigérateur	1		Boite d'accouchement		
	13/09/2019	Boîte à petite chirurgie	3		Microscope		
	13/09/2019	Stéthoscope médical	3		Pèse personne		
	13/09/2019	Pèse bébé	2		Tensiomètre		
	13/09/2019	Pèse personne	3		Boîte à petite chirurgie		
	13/09/2019	Tensiomètre	4				
	13/09/2019	Safety Box	10				
	13/09/2019	Microscope	1				
	13/09/2019	Plateau	2				

	13/09/2019	Chariot	2				
	13/09/2019	Mètre ruban	1				
	13/09/2019	Potence	2				
	13/09/2019	Table gynécologique	1				
	13/09/2019	Lit gynécologique	1				
	13/09/2019	Ballon d'oxygène	1				
	13/09/2019	Aspirateur	1				
	13/09/2019	Bassin de lit	2				
	13/09/2019	Lit de suite de couches	9				
	13/09/2019	Boite d'accouchement	4				
	13/09/2019	Stéthoscope médical	1				
	13/09/2019	Stéthoscope obstétrical	1				
	13/09/2019	Appareil Doppler	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE</b> <b>CS Ngassa</b> <b>Mayoma</b>	24/09/2019	Otoscope	1		Stéthoscope	2	
	24/09/2019	Tensiomètre	1		Stérilisateur	2	
	24/09/2019	Glucomètre	1		Pèse personne	3	
	24/09/2019	Stabilisateur	1		Pèse bébé	2	
	24/09/2019	Pèse personne	1		Centrifugeuse	1	
	24/09/2019	Pèse bébé	1		Ballon d'oxygène	1	
	24/09/2019	Plaque solaire	1		Chariot	2	
	24/09/2019	Lit gynécologique	1		Boîte à petite chirurgie	2	
	24/09/2019	Lit de suite de couches	2				
	24/09/2019	Table de consultation	1				
	24/09/2019	Lit de consultation	2				
	24/09/2019	Toise bébé	1				
	24/09/2019	Stéthoscope obstétrical	1				
	24/09/2019	Stéthoscope médical	1				
	24/09/2019	Mètre ruban	1				
	24/09/2019	Boîte d'accouchement	1				
	24/09/2019	Safety Box	5				
24/09/2019	Boîte à petite chirurgie	1					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristi- que ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristi- que ou état
<b>BRAZZAVILLE CS de Mayanga</b>	23/09/2019	Stérilisateur	1		Stéthoscope obstétrical		
	23/09/2019	Lit d'accouchement	2		Aspirateur	1	
	23/09/2019	Lampe d'accouchement	1		Réfrigérateur	1	
	23/09/2019	Potence	1		Boîte d'accouchement	1	
	23/09/2019	Stéthoscope médical	1		Potence	4	
	23/09/2019	Toise bébé	1		Pèse bébé	2	
	23/09/2019	Pèse bébé	1		Valve	1	
	23/09/2019	Boîte à pinces	2		Pinces à cœur	2	
	23/09/2019	Boîte à petite chirurgie	1		Pince gynécologique	2	
	23/09/2019	Spéculum vaginal	2		Museaux		
	23/09/2019	Grand plateau	2		Paravent		
	23/09/2019	Petit plateau	1		Otoscope	3	
	23/09/2019	Haricot	1		Thermomètre	1	
	23/09/2019	Paravent	3		Appareil à numération	1	
	23/09/2019	Groupe électrogène	1				
	23/09/2019	Pèse personne	1	en mauvais état			
	23/09/2019	Lit d'observation	2				
	23/09/2019	Lit gynécologique	1				
	23/09/2019	Réfrigérateur	1				
	23/09/2019	Glucomètre	1				
	23/09/2019	Porte vaccins	16				
	23/09/2019	Mètre ruban	1				
	23/09/2019	Stéthoscope	1				
	23/09/2019	Tensiomètre	1				
	23/09/2019	Gestogramme	1				
	23/09/2019	Lit de consultation	5				
	23/09/2019	Thermomètre	1				
	23/09/2019	Plateau	7				
	23/09/2019	Tambour	3				
	23/09/2019	Boîte à petite chirurgie	1				
	23/09/2019	Chariot	1				
	23/09/2019	Microscope	2				
	23/09/2019	Centrifugeuse	1				
23/09/2019	Aspirateur	1					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE CS de Madibou</b>	20/09/2019	Stérilisateur	2		Automate de biochimie		
	20/09/2019	Boîte à petite chirurgie	6		Microscope	1	
	20/09/2019	Microscope	1		Réfrigérateur	1	
	20/09/2019	Centrifugeuse	1		Thermomètre	1	
	20/09/2019	MUAC	1		Boîte à pinces	10	
	20/09/2019	Pèse bébé	3		Tensiomètre	3	
	20/09/2019	Glacière	3		Chariot	2	
	20/09/2019	Pèse personne	1		Potence	3	
	20/09/2019	Thermomètre	1		Aspirateur	2	
	20/09/2019	Stéthoscope	1		Pince gynécologique	1	
	20/09/2019	Glucomètre	1		Aspirateur	2	
	20/09/2019	Boite d'accouchement	4				
	20/09/2019	Pèse personne	1				
	20/09/2019	Lampe d'accouchement	1				
	20/09/2019	Foetoscope	1				
	20/09/2019	Pince gynécologique	1				
	20/09/2019	Paravent	6				
	20/09/2019	Groupe électrogène	1				
20/09/2019	Potence	6					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE CS Poto-Poto Djoué Sangolo</b>	23/09/2019	Boite d'accouchement	4	incomplètes	Boite d'accouchement		complète
	23/09/2019	Lampe d'accouchement	1	amortie	Aspirateur	5	
	23/09/2019	Aspirateur	1	amortie	Lampe à pied	1	
	23/09/2019	Potence	4		Réfrigérateur	1	
	23/09/2019	Tambour	8		Pince gynécologique	1	
	23/09/2019	Plateau	8		Potence		
	23/09/2019	Haricot	2		Plateau	2	
	23/09/2019	Chariot	1	en mauvais état	Haricot	4	
	23/09/2019	Lit gynécologique	1		Pincés à cœur	4	
	23/09/2019	Balance	4		Chariot		
	23/09/2019	Toise bébé	2	1 en bon état	Stéthoscope médical	1	
	23/09/2019	Otoscope	1		Gestogramme	1	

	23/09/2019	Otoscope	1		Gestogramme	1	
	23/09/2019	Microscope	3	2 électroniques, 1 mécanique	Boite à petite chirurgie	1	
	23/09/2019	Groupe électrogène	1		Stéthoscope obstétrical	2	
	23/09/2019	Centrifugeuse	1				
	23/09/2019	Stérilisateur	1				
	23/09/2019	Appareil à numération	1				
	23/09/2019	Glucomètre	1				
	23/09/2019	Réfrigérateur	1				
	23/09/2019	Porte vaccins	12				
	23/09/2019	Boite à petite chirurgie	1	Incomplète			
	23/09/2019	Pèse bébé	1				
	23/09/2019	Paravent	4				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE CS Kibouendé de Mfilou</b>	16/09/2019	Lit gynécologique	3		Appareil à numération		
	16/09/2019	Lit d'accouchement	2		Paravent	1	
	16/09/2019	Thermomètre	3		Centrifugeuse	1	électrique
	16/09/2019	Microscope	1	amortie	Tensiomètre	1	
	16/09/2019	Lit d'examen	1		Appareil de biochimie	1	
	16/09/2019	Lit de consultation	5		Pince à cœur	1	
	16/09/2019	Tensiomètre	2		Pince gynécologique		
	16/09/2019	Potence	2		Valve		
	16/09/2019	Etrier	3		Microscope	1	
	16/09/2019	Glucomètre	1		Lit d'examen	1	
	16/09/2019	Pèse personne	3				
	16/09/2019	Pèse bébé	2				
	16/09/2019	Mètre ruban	3				
	16/09/2019	Porte vaccins	4				
	16/09/2019	Réfrigérateur	1	conservation vaccins			
	16/09/2019	Centrifugeuse	1	mécanique			
	16/09/2019	Boîte à petite chirurgie	2				
	16/09/2019	Boîte d'accouchement	3				

	16/09/2019	Boîte pour épisiotomie	1				
	16/09/2019	Lampe d'accouchement	1				
	16/09/2019	Paravent	2				
	16/09/2019	Aspirateur	2				
	16/09/2019	Chaise roulante	2				
	16/09/2019	Tambour	3				
	16/09/2019	Stéthoscope obstétrical	3				
	16/09/2019	Stéthoscope médical	2				
	16/09/2019	Plateau	3				
	16/09/2019	Haricot	3				
	16/09/2019	Chariot	3				
	16/09/2019	Toise bébé	3				
	16/09/2019	Otoscope	1				
	16/09/2019	Groupe électrogène	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POOL CS de Mindouli</b>	17/06/2019	Lit gynécologique	3	en mauvais état	Tensiomètre		électrique
	17/06/2019	Lit d'accouchement	1		Boite gynécologique		
	17/06/2019	Réfrigérateur	1		Pèse bébé		
	17/06/2019	Stérilisateur	1	électrique	Stérilisateur		électrique
	17/06/2019	Porte vaccins	7		Porte vaccins		
	17/06/2019	Toise bébé	1		Microscope		
	17/06/2019	Chariot	1		Appareil de réanimation bébé		
	17/06/2019	Pèse bébé	1		Aspirateur		
	17/06/2019	Pèse personne	1	en mauvais état			

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POOL CS de Boko</b>		Table d'accouchement	1		Automate de biochimie		
		Table opératoire	1		Automate d'hématologie		
		Aspirateur	1		Appareil de CRP		
		Boîte de césarienne	1		Lit d'accouchement		
		Boîte hernie	1				
		Chaise roulante	1				
		Pèse bébé	2				
		Pèse personne	2				
		Microscope	3				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>POOL CS de Mayama</b>	20/06/2019	Microscope		en mauvais état			
	20/06/2019	Lit d'accouchement					
	20/06/2019	Groupe électrogène					
	20/06/2019	Ambulance					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>NIARI CS N° 4 Moupépe</b>	20/02/2020	Centrifugeuse	1	mauvais état	Appareil de numération	1	
	20/02/2020	Lames	1	boîte	Compteur manuel de cellule	1	
	20/02/2020	Bassin de Lit	4	2 en mauvais état	kit de verrerie de laboratoire		
	20/02/2020	Pèse bébé	2	1 en mauvais état	Microscope	1	
	20/02/2020	Pèse personne	5	2 en mauvais état	Table d'accouchement	1	
	20/02/2020	Stéthoscope obstétrical	2	1 en mauvais état	Boîte à pansement	1	
	20/02/2020	Stéthoscope médical	5	3 en mauvais état	Boîte d'accouchement	1	
	20/02/2020	Thermomètre	4	3 en mauvais état	Boîte à petite chirurgie	1	
	20/02/2020	Lit de consultation	2	1 en mauvais état	Boîte à images (IEC)	1	
	20/02/2020	Lit gynécologique	1	en mauvais état	Toise bébé	1	
	20/02/2020	Porte vaccins	2		Chariot	1	
	20/02/2020	Plateau	4	2 en mauvais état	Lampe d'accouchement	1	
	20/02/2020	Ciseaux	4	3 en mauvais état	Lampe d'examen	1	
	20/02/2020	Chaise roulante	1	en mauvais état	Pèse bébé	1	
	20/02/2020	Pince à disséquer sans griffes	3	2 en mauvais état	Aspirateur	1	Poupinel
	20/02/2020	Pince à disséquer avec griffes	3	2 en mauvais état	Table d'accouchement	1	
	20/02/2020	Brassard adulte	3	2 en mauvais état	Pissette en plastique		
	20/02/2020	Disque gynécologique	4	2 en mauvais état	Paravent		
	20/02/2020	Haricot	3	2 en mauvais état	Glucomètre	1	
	20/02/2020	MUAC	5		Aspirateur nouveaux-nés	1	
	20/02/2020	Tensiomètre	5	électrique, 4 mauvais état	Spéculum vaginal	1	
	20/02/2020	Microscope			Stérilisateur	1	
	20/02/2020	Accumulateur de froid			Stéthoscope obstétrical	1	
	20/02/2020	Otoscope			Thermomètre		

	20/02/2020	Paravent			Porte vaccins		
	20/02/2020				Boîte de stérilisation		
	20/02/2020				Chaise roulante		
	20/02/2020				Pince gynécologique		
	20/02/2020				Trousse de réanimation		
	20/02/2020				Pince hémostatique		
	20/02/2020				Bocal d'accouchement		
	20/02/2020				Boîte à matériel		
	20/02/2020				Ciseaux		
	20/02/2020				Toise adulte		
	20/02/2020				Haricot		

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>NIARI CS N°1 Dibemeko</b>	20/02/2020	Lames	10		Centrifugeuse		
	20/02/2020	Microscope	2		Lames		
	20/02/2020	Table d'accouchement	2		Portoir à VS		
	20/02/2020	Accumulateur de froid	5		Boîte d'accouchement		
	20/02/2020	Bassin de lit	1		Boîte à matériel		
	20/02/2020	Boîte à petite chirurgie	1		Table d'examen		
	20/02/2020	Toise bébé	1		Table Boîte à images (IEC)		
	20/02/2020	Mètre ruban	3		Chariot		
	20/02/2020	Pèse bébé	1		Toise bébé		
	20/02/2020	Pèse personne	2		Lampe d'accouchement		
	20/02/2020	Paravent	1		Table d'accouchement		
	20/02/2020	Glucomètre	1		Aspirateur		
	20/02/2020	Porte vaccins	3		Potence		
	20/02/2020	Potence	1		Aspirateur manuel		pour nouveaux-nés
	20/02/2020	Réfrigérateur	1		Stéthoscope obstétrical		
	20/02/2020	Stérilisateur	1		Appareil Doppler		
	20/02/2020	Stéthoscope obstétrical	1		Tensiomètre		
	20/02/2020	Thermomètre de réfrigérateur	1		Tubes		
	20/02/2020	Thermomètre	4		Citrate pour VS		
	20/02/2020	Lit de consultation	1		Coffret de RPR		

	20/02/2020	Plateau	1		Porteuse tubes		
	20/02/2020	Table d'habillement pour bébé	1		Pipette		
	20/02/2020	Ciseaux	3	paires	Glucomètre		
	20/02/2020	Chaise roulante	1		Otoscope		
	20/02/2020	Cupule	1		Balance électrique		
	20/02/2020	Pince à disséquer sans griffes	2				
	20/02/2020	Pince à disséquer avec griffes	2				
	20/02/2020	Chaîne de froid	1	Conservation vaccins			
	20/02/2020	Thermomètre pour vaccin	1				
	20/02/2020	Pèse personne	1				
	20/02/2020	Toise adulte	1				
	20/02/2020	Tubes					
	20/02/2020	Haricot	2				
	20/02/2020	Plateau	1				
	20/02/2020	Table de consultation	2				
	20/02/2020	Safety box	+s				
	20/02/2020	Lit de suite de couches	6				
	20/02/2020	MUAC	1				
	20/02/2020	Tensiomètre	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BOUENZA CS Mouanantou de Nkayi</b>	18/02/2020	Porteuse de tubes			Aspirateur	1	
	18/02/2020	Stérilisateur	1	Poupinel	Pince hémostatique		
	18/02/2020	Lames			Paravent		
	18/02/2020	Boîte à images (IEC)		mauvais état	Glucomètre	1	
	18/02/2020	Accumulateur de vaccins			Spéculum vaginal	1	plastique
	18/02/2020	Réfrigérateur	1		Balance électrique	1	
	18/02/2020	Centrifugeuse	1		Stéthoscope	1	
	18/02/2020	Microscope	1		Appareil à numération	1	
	18/02/2020	Kit de verrerie de laboratoire	1	mauvais état	Plateau	1	
	18/02/2020	Table d'examen	2		Haricot	2	
	18/02/2020	Table d'accouchement	2	mauvais état			
	18/02/2020	Boîte à pansement	1				



18/02/2020	Boîte à pansement	1	mauvais état			
18/02/2020	Boîte à petite chirurgie	1	mauvais état			
18/02/2020	Boîte d'accouchement	1	mauvais état			
18/02/2020	Boîte à images (IEC)	1	mauvais état			
18/02/2020	Brancard	1				
18/02/2020	Chariot	2	mauvais état			
18/02/2020	Toise bébé	2				
18/02/2020	Mètre ruban	3	mauvais état			
18/02/2020	Pèse bébé	2				
18/02/2020	Pèse personne	1				
18/02/2020	Porte vaccins	4				
18/02/2020	Potence	10				
18/02/2020	Réfrigérateur	1	conservation vaccins			
18/02/2020	Stérilisateur	1				
18/02/2020	Stéthoscope obstétrical	1				
18/02/2020	Stéthoscope médical	2				
18/02/2020	Thermomètre de réfrigérateur	1				
18/02/2020	Thermomètre médical	1				
18/02/2020	Lit de consultation	1				
18/02/2020	Aspirateur	1	Poupinel			
18/02/2020	Porte vaccins	4				
18/02/2020	Pince	6	mauvais état			
18/02/2020	Plateau	4	mauvais état			
18/02/2020	Ciseaux	2	paires mauvais état			
18/02/2020	Pince à disséquer sans griffes	1	mauvais état			
18/02/2020	Pince à disséquer avec griffes	2	mauvais état			
18/02/2020	Brassard adulte	1				
18/02/2020	Thermomètre pour vaccins	1				
18/02/2020	MUAC	3				
18/02/2020	Toise adolescent	1				
18/02/2020	Haricot	2	mauvais état			
18/02/2020	Plateau	4	mauvais état			
18/02/2020	Table de consultation	4				
18/02/2020	Safety box					
18/02/2020	Lit de suite de couches	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BOUENZA CS de Madingou Gare</b>	17/02/2020	Destructeur d'aiguilles	1	artisanal	Groupe électrogène	1	
	17/02/2020	Microscope	1		Table de consultation	1	
	17/02/2020	Chaîne de froid	1	réfrigérateur et accumulateur de froid	Boîte à petite chirurgie	1	
	17/02/2020	Table d'accouchement	1	mauvais état	Boîte d'accouchement	1	
	17/02/2020	Accumulateur de froid			Brancard	1	
	17/02/2020	Ciseaux	1	paire	Chariot	1	
	17/02/2020	Boîte d'accouchement	1	incomplète	Otoscope	1	
	17/02/2020	Table d'habillement bébé	1		Potence		
	17/02/2020	Boîte à images IEC	1	insuffisante	Lit gynécologique	1	
	17/02/2020	Plateau	1		Vélo médical	1	
	17/02/2020	Chariot	1		Porteuse de tubes		
	17/02/2020	Coffret à groupe sanguin	1		Plateau	2	grand modèle et petit modèle
	17/02/2020	Toise bébé	1		Cupule	1	
	17/02/2020	Mètre ruban	1		Appareil de réanimation	1	
	17/02/2020	Disque gynécologique	1		Pince gynécologique		
	17/02/2020	Pèse bébé	1		Tensiomètre	1	
	17/02/2020	Citrate pour VS			Glucomètre	1	
	17/02/2020	Pèse personne	1		Réfrigérateur	1	conservation réactifs et molécules
	17/02/2020	Thermomètre médical	1				
	17/02/2020	Glucomètre	1				
	17/02/2020	Thermomètre de réfrigérateur	1				
	17/02/2020	Porte vaccins	5				
	17/02/2020	Potence	4	métallique en mauvais état			
	17/02/2020	Stéthoscope médical	1				
	17/02/2020	Réfrigérateur	1				
	17/02/2020	Stéthoscope obstétrical	1				
	17/02/2020	Respirateur nouveaux-nés	1	manuel			
	17/02/2020	Stérilisateur	1	en mauvais état			
	17/02/2020	Tensiomètre	1	en mauvais état			
	17/02/2020	Spéculum vaginal	1				
	17/02/2020	Toise adulte	1				
	17/02/2020	Haricot	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>SANGHA CS de Mokeko</b>	15/12/2019	Safety box					
	15/12/2019	Accumulateur de froid			Microscope		
	15/12/2019	Moto	1		Réfrigérateur		conservation vaccins
	15/12/2019	Lit de consultation	4		Lit d'accouchement		
	15/12/2019	Boîte d'accouchement	1				
	15/12/2019	Boîte à images (IEC)	1	pour la vaccination			
	15/12/2019	Toise bébé	1				
	15/12/2019	Mètre ruban	1				
	15/12/2019	Otoscope	1				
	15/12/2019	Pèse personne	11	1			
	15/12/2019	Paravent	2				
	15/12/2019	Potence	3				
	15/12/2019	Spéculum vaginal					
	15/12/2019	Stéthoscope obstétrical	1				
	15/12/2019	Stéthoscope médical	1				
	15/12/2019	Plateau	4	grand, moyen et petit			
	15/12/2019	Haricot	2				
	15/12/2019	Safety box					
	15/12/2019	Porte vaccins	4				
	15/12/2019	Boîte à pansement	2				
	15/12/2019	Tensiomètre	1	Mauvais état			
	15/12/2019	Boîte à petite chirurgie	1				
	15/12/2019	MUAC					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>SANGHA CS de Ngombé</b>		Stérilisateur	1	non fonctionnel par manque de source d'énergie	Pèse personne		
		Thermomètre	1		Mètre ruban	2	
		Ambulance	1		Tensiomètre	1	
					Otoscope	1	
					Brancard	1	

					Boîte à petite chirurgie	1	
					Autoclave	1	
					Thermomètre pour vaccins	1	
					Ambulance	1	
					Boîte d'accouchement	1	
					Lit d'accouchement	1	
					Boîte d'accouchement	1	
					Glacière	1	pour vaccins

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>SANGHA CS de Pokola</b>	07/07/2019	Microscope	1		Lit chirurgical	1	
	07/07/2019	Lit d'accouchement	1		Boîte à petite chirurgie	1	
	07/07/2019	Glucomètre	1		Boîte à grande chirurgie	1	
	07/07/2019	Thermomètre	1		Boîte de stomatologie	1	
	07/07/2019	Pèse personne	1		Otoscope	1	
	07/07/2019	Pèse bébé	1		Radiographie	1	
	07/07/2019	Mètre ruban	2		Thermomètre		
	07/07/2019	Potence	3		Pèse personne	3	
	07/07/2019	Stéthoscope obstétrical	1		Glucomètre	2	
	07/07/2019	Stéthoscope médical	1		Boîte d'accouchement	1	
	07/07/2019	MUAC			Tensiomètre	2	
	07/07/2019	Safety box			Lit d'examen	2	
	07/07/2019	Tensiomètre	1		Laryngoscope	1	
	07/07/2019	Lit de consultation	1				
	07/07/2019	Lit d'examen	1				

Il ressort des tableaux ci-dessus que les CS à PMAE les mieux dotés sont ceux de la Bouenza (CS de Mouanantou, Madingou Gare et Ex-Suco), Niari (CS Moupépé et Dimebeko) et Brazzaville (CS Kibouende de Mfilou, Kinsoundi...). Il se trouve que la plupart des CS présentent, comme d'ailleurs ceux à PMAS, un aspect de délabrement très avancé (CS de Mont Kamba, Ex Suco...). Bien plus, ils ne sont pas toujours équipés aux normes recommandées (Tchiniambi) et détiennent, pour un grand nombre, un équipement vétuste, peu fiable. Enfin, malgré la bonne présentation des installations de certains (Mayanga, Sangolo...), ils ne détiennent même pas la moitié de l'équipement requis.

### 3. Niveau d'équipement des 10 HR1 visités

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état	Observations
POINTE NOIRE HR1 de Mvou-Mvou	22/05/2019	Lit électrique						le HR1 de Mvou-Mvou avait acquis en 2017, un équipement sur fonds propres, ainsi que des dons venant des bienfaiteurs. En 2018, il avait acquis une dotation de la direction des infrastructures et des équipements médicaux constitués des matériels énumérés dans la colonne équipement existant. Cependant, il a été exigé une autorisation du ministère pour mettre à la disposition de la CDJP, la liste du matériel existant dans cet hôpital. Il sied de rappeler, qu'à cause de l'importante puissance électrique que demande les équipements dont dispose cet hôpital, un besoin d'installation d'un transformateur de tension spéciale avait été adressé au MSP, avec à l'appui un devis de l'ancienne société électrique qui a été revu récemment à la baisse (35.000.000 FCFA au départ et 1.200.000 F CFA maintenant). Cette situation fait que cet hôpital tarde à ouvrir ses portes. Pour le CSI, l'information n'a pu être rendu disponible à cause de la même exigence
	22/05/2019	Kit du bloc d'accouchement						
	22/05/2019	Stérilisateur		Non conforme aux besoins				
	22/05/2019							
	22/05/2019							

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état	Observations
POINTE NOIRE HR1 de Loandjili	22/05/2019							Aucune information n'a été rendu disponible.

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état	Observations
POINTE NOIRE HR1 de Tié-Tié	06/06/2019	Ambulance	1					Rétention de l'information par les agents du HR1 de Tié Tié qui non seulement ont soumis les observateurs à un véritable marathon de rendez-vous (7 au total), mais au final n'ont pas pu leur fournir des informations pertinentes. Seule une liste du matériel roulant et de maintenance, du matériel lourd et du mobilier a pu être mise à la disposition de notre équipe. Aucune information sur le matériel médico technique qui est utilisé dans cet hôpital. Cela s'apparente à un simple refus de collaboration de la part des agents de cet hôpital.
	06/06/2019	Groupe électrogène	1					
	06/06/2019	Chariot	18					
	06/06/2019	Lit d'examen	13					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état	Observations
POOL HR1 de Kindamba	18/06/2019				Pèse personne			L'équipe qui a travaillé au HR1 de Kinkala n'a pas collecté les informations sur le matériel existant
	18/06/2019				Pèse bébé			
	18/06/2019				Lit d'accouchement			
	18/06/2019				Microscope			

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état	Observations
POOL HR1 de Kinkala								Aucune information sur l'équipement de ce HR1

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état	Observations
LEKOUMOU HR1 de Sibiti	09/10/2019	Ambulance			Echographie			
	09/10/2019	Véhicule de liaison			Equipement kinésithérapie			
	09/10/2019	Tensiomètre		électronique				
	09/10/2019	Plateau bloc opératoire	1					
	09/10/2019	Plateau de maternité moderne	1					
	09/10/2019	Véhicule	2					
	09/10/2019	Groupe électrogène	2					
	09/10/2019	Microscope oculaire	1					
	09/10/2019	Stérilisateur	1					
	09/10/2019	Microscope bi-oculaire	1					
	09/10/2019	Chariot	1	en mauvais état				
	10/10/2019	Lit d'accouchement	2					

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état	Observations
POOL HR1 DE MINDOULI	26/06/2019	Pèse personne	2		Concentrateur d'oxygène	1		
	26/06/2019	Partogramme	1		Appareil de radiographie			
	26/06/2019	Tensiomètre	2	1 en mauvais état	Appareil d'échographie			

26/06/2019	Lit de suite de couche	7		Véhicule de liaison			
26/06/2019	Couveuse	1		Ambulance			
26/06/2019	kit à OS	2	Boîtes incomplètes	Véhicule de médecin			
26/06/2019	Chaise roulante	2	1 en bon état				
26/06/2019	Autoclave	1					
26/06/2019	Pèse bébé	2	en mauvais état				
26/06/2019	Toise bébé	1					
26/06/2019	Lit gynécologique	2					
26/06/2019	Boîte à pinces	4					
26/06/2019	Boîte à forceps	1					
26/06/2019	Boite à curétage	1	incomplète				
26/06/2019	Appareil d'échographie	1	2 en mauvais état				
26/06/2019	Autoclave	1					
26/06/2019	Potence	17					
26/06/2019	Boîte à PST	1					
26/06/2019	Plateau	5					
26/06/2019	Tensiomètre	2	1 en mauvais état				
26/06/2019	Table de consultation	1					
26/06/2019	Lit d'observation	1					
26/06/2019	Chariot	3					
26/06/2019	Pèse bébé	1					
26/06/2019	Table opératoire	1					
26/06/2019	Potence	1	métallique				
26/06/2019	Tambour	7	5 GM et 2 PM				
26/06/2019	Concentrateur d'oxygène	1					

	26/06/2019	Lampe scialytique	2	1 en mauvais état				
	26/06/2019	Kit césarienne	2	Boîtes incomplètes				
	26/06/2019	Kit Laparotomie	1	Boîte incomplète				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qt é	Caractéristique ou état	Observations
NIARI HR1 de Dolisie	19/02/2019	Scisaille	1		Lit de consultation	2		Il ressort des discussions avec la direction de l'hôpital et le comité de gestion de cet hôpital que la structure connaît plusieurs problèmes liés à la vétusté des bâtiments, au manque de personnel et de matériel. Ce qui limite sa capacité d'intervention.
	19/02/2019	Pot de drain	1		Paravent	4		
	19/02/2019	Lit pour plâtre	2	métallique	Pèse bébé	2		
	19/02/2019	Lit pour pansement	1		Potence	4		
	19/02/2019	Autoclave	1		Boîte à petite chirurgie	1		
	19/02/2019	Aspirateur	7	(poupinel)1 en mauvais état	Appareil à électrophorèse	1		
	19/02/2019	Automate biochimie	1		Hémoglobinomètre	1		
	19/02/2019	Centrifugeuse	1		Compteur à VS	1		
	19/02/2019	Lit gynécologique	1		Etuve bactériologique	1		
	19/02/2019	Table de consultation	6	2 en mauvais état	Hotte bactériologique	1		
	19/02/2019	Lit d'observation	2	1 en mauvais état	Boîte micro cuve à biochimie	4		
	19/02/2019	Boîte à petite chirurgie	6		Pipette automatique	4	100 et 1000	
	19/02/2019	Tambour	11	7 en mauvais état	Porteuse de tubes			
	19/02/2019	Boîte chirurgicale	3	en mauvais état	Tubes			
	19/02/2019	Haricot	2	2 en mauvais état	Aspirateur	2		
	19/02/2019	Cupule			Microscope	1		
19/02/2019	Plateau	6	1 en mauvais état	Blépharostat	2			

19/02/2019	Potence	27		Boîte à Chalazion	1	complète
19/02/2019	Sthétoscope médical	1		Boîte à ptérygion	1	complète
19/02/2019	Tensiomètre	4	1 en mauvais état	Cache œil	1	
19/02/2019	Thermomètre	3	N°5	Echelle de monnayer	1	
19/02/2019	Pèse personne	6		Biomicroscope mural	1	
19/02/2019	Chariot	12		Ophthalmoscope	1	Heine K 180n avec transformateur mural
19/02/2019	Table anesthésique	5	1 en mauvais état	Tensiomètre	1	
19/02/2019	Civière	3		Tonomètre de Schiortz	1	
19/02/2019	Fauteuil dentaire	2	1 en mauvais état	Miroir de Clark	1	
19/02/2019	Bistouri électrique	1	en mauvais état	Aérosoleur	1	
19/02/2019	Oxymètre à pouls	2	1 en mauvais état	Boîte chirurgicale	1	
19/02/2019	Respirateur	1	1 en mauvais état	Fauteuil ORL	1	
19/02/2019	Lit post opéré	3		Diapason	1	
19/02/2019	Paravent	2		Haricot	2	
19/02/2019	Boîte d'amputation	1		Cupule	4	
19/02/2019	Négatoscope	1		Miroir laryngé	1	
19/02/2019	Garrot pneumatique	1		Négatoscope	3	
19/02/2019	Fluotec	1		Otoscope	4	
19/02/2019	Table opératoire	5		Pince de Martin	1	
19/02/2019	Lampe scialytique	4		Plateau	3	
19/02/2019	Grand plateau	2	petit modèle	Spéculum nasal de kellian	1	
19/02/2019	Pèse personne	1		Tensiomètre	3	
19/02/2019	Assistant muet	1		Thermomètre	3	
19/02/2019	Fauteuil des anesthésistes	1				

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état	Observations
BOUENZA HR1 de Nkayi	19/02/2019	Anse de Snellen	2		Boîte à cataracte	1		
	19/02/2019	Pince porte aiguille			Stérilisateur	1		
	19/02/2019	Pince à disséquer			Skiascope	1		
	19/02/2019	Console de consultation			Haricot	10		
	19/02/2019	Aérosoliseur			Safety box	2		
	18/02/2019	Pince à corps étrangers			Potence	24		
	18/02/2019	Miroir laryngé			Appareil photothérapie	1		
	18/02/2019	Ambulance	4		Table de consultation	1	pour salle des soins	
	18/02/2019	Groupe électrogène	1	mauvais état et de faible capacité	Plateau	10		
	18/02/2019	Table opératoire	2	1 en mauvais état	Table opératoire	1		
	18/02/2019	Boîte césarienne	2	en mauvais état	Boîte césarienne	2		
	18/02/2019	Boîte pour appendice-hernie	2	en mauvais état	Boîte pour appendice-hernie	2		
	18/02/2019	Boîte laparotomie	1	en mauvais état	Boîte laprotomie	2		
	18/02/2019	Boîte hystérectomie	1	en mauvais état	Boîte hystérectomie	2		
	18/02/2019	Boîte orthopédique	2	en mauvais état	Boîte orthopédique	2		
	18/02/2019	Tambour	4		Tambour	3	pour la 2ème salle opératoire	
	18/02/2019	Lampe scialytique	5	2 en mauvais état	Lampe scialytique	2	Lampe moderne avec projecteur	
	18/02/2019	Aspirateur	4	2 en mauvais état	Aspirateur	6		

18/02/2019	Réfrigérateur	3	conservation insuline et autres médicaments	Ballon à oxygène	1	
18/02/2019	Champ opératoire troué	6		Champ opératoire troué	15	
18/02/2019	Champ de table opératoire	10	3 en mauvais état	Champ de table opératoire	10	
18/02/2019	Plateau	10	2 en mauvais	Bavettes et calots	10 paquets	
18/02/2019	Faraboeuf	4	(écarteur)	Chariot		complet
18/02/2019	Lit médicalisé	4		Chaise roulante	4	
18/02/2019	Matériel chirurgicale de protection			Haricot	7	
18/02/2019	Lit d'accouchement	4		Boîte d'accouchement	1	
18/02/2019	Bassin	7		Pèse bébé	1	
18/02/2019	Pèse bébé	2	1 en mauvais état	Mètre ruban	1	
18/02/2019	Pèse personne	4		Lit gynécologique	2	
18/02/2019	Boîte d'accouchement	5		Lit d'accouchement	2	
18/02/2019	Réfrigérateur	1	conservation médicaments	Ambu d'oxygène	1	
18/02/2019	Toise	2		Table chauffante	1	
18/02/2019	Stéthoscope	1	épinard	Table d'habillement pour bébé	1	
18/02/2019	Tensiomètre	4		Stérilisateur	1	
18/02/2019	Chaise roulante	2		Boîte à pinces	1	
18/02/2019	Lit d'observation	4		Saturomètre	1	
18/02/2019	Ophthalmoscope	1	manuel	Microscope opératoire	1	

	18/02/2019	Boîte ophtalmologique	1		Cabinet d'ophtalmologique	1	complet	
	18/02/2019	Echelle de Monnayer	1	électrique	Tonomètre de Schiortz	1		
	18/02/2019	Table de consultation	11		Fauteuil éjectable	1		
	18/02/2019	Spectrophotomètre	1		Boîte à Chalazion	1		
	18/02/2019	Pipette	3	(100-1000; 10-100; 10-200)				
	18/02/2019	Chaîne Elisa	1					
	18/02/2019	Enceinte bactériologique	1					
	18/02/2019	Fine Care meter plus	1					
	18/02/2019	Coagulomètre	1					
	18/02/2019	Potence	27	en mauvais état				
	18/02/2019	Thermomètre	3	1 électrique				
	18/02/2019	Paravent						
	18/02/2019	Boîte à petite chirurgie	1	complète				
	18/02/2019	Fauteuil dentaire	2					
	18/02/2019	Négatoscope	1					
	18/02/2019	Coffret Davier adulte	1					
	18/02/2019	Haricot	2					
	18/02/2019	Appareil de Radiographie	1					
	18/02/2019	Aspirateur	2					
	18/02/2019	Fraise						
	18/02/2019	Tirs nerfs						
	18/02/2019	Eugenol						
	18/02/2019	Amalgame						
	18/02/2019	Amalgamateur	1					
	18/02/2019	Film dentaire						

	18/02/2019	Lampe à photopolimérisation	1					
	18/02/2019	Appareil de détartrage	1					
	18/02/2019	Miroir de Clark	1					
	18/02/2019	Otoscope	2					

En dépit des trois (03) HR1 pour lesquels l'information n'a pas été rendue disponible (HR1 de Loandjili, Mvou-Mvou et de Kinkala), celui de Nkayi est de loin le mieux équipé, avec un parc automobile impressionnant (04 ambulances opérationnelles). Celui de Dolisie, confronté au besoin de modernisation, occupe le second rang, tandis que le HR1 de Mindouli, malgré le pillage dont il a été victime entre 2016 et 2018<sup>4</sup>, se place en troisième position.

Les HR1 de Tié-Tié et de Kindamba et d'Impfondo n'ont pas communiqué la totalité de leurs équipements, ce qui justifie leur faible niveau.

#### 4. Niveau d'équipement des deux HR2 visités

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
NIARI HR2 de Dolisie	19/02/2020	Diomètre	1		Unité de travail	1	
	19/02/2020	Fauteuil de consultation	1		Boîte à cataracte	1	
	19/02/2020	Miroir de clark	1		Boîte à énucléation	1	
	19/02/2020	Lampe d'examen	9	2 baladeuses	Boîte à glaucome	1	
	19/02/2020	Lit d'examen	6		Tonomètre de Schiortz	1	
	19/02/2020	Négastroscope	8		Développeur de clichés	2	
	19/02/2020	Boîte à corps étrangers	2		Radio dentaire	2	
	19/02/2020	Boîte à amygdalectomie	1		Congélateur à 80°	1	
	19/02/2020	Boîte chirurgie ORL	2		Chaîne Elisa	1	
	19/02/2020	Tambour	38	2 en mauvais état	Automate d'émasthase	1	
	19/02/2020	Pèse personne	5		Chaîne à PCR	1	
	19/02/2020	Paravent	28	7 en mauvais état	Chaîne à électrophorèse	1	
	19/02/2020	Echelle d'acuité visuelle de loin	1		Automate à hémoglobine	1	
	19/02/2020	Echelle d'acuité visuelle de près	1		Tapis roulant	1	
	19/02/2020	Chariot	38		Vélo manuel	1	
	19/02/2020	Appareil de Java	1	(keratometrie) jamais utilisé car technologie dépassée	Fauteuil quadricépital	1	
	19/02/2020	Boîte de pansement	1	incomplète	Cerceau	1	
19/02/2020	Biomicroscope	1	(lampe à fonte)	Appareil à verticalisation	1		

<sup>4</sup> Période de la guerre du Pool

<b>NIARI HR2 de Dolisie</b>	19/02/2020	Projecteur d'images	1		Distillateur d'eau	1	
	19/02/2020	Table de consultation ophtalmologique	1		Filtre à eau	1	
	19/02/2020	Frontofocomètre	1		Autoclave 150 l	1	
	19/02/2020	Malette de verres correcteurs	1		Paravents		
	19/02/2020	Boîte à Chalazion	1		Curette		
	19/02/2020	Boîte d'ablation des fils	1		Aspirateur AMIOU	1	
	19/02/2020	Boîte de soins ophtalmologiques	1		Ventouses		
	19/02/2020	Ophtalmoscope	1		Scope	9	
	19/02/2020	Loupe binoculaire	1		Respirateur	10	
	19/02/2020	Microscope opératoire	1		Pousse seringue électrique	9	
	19/02/2020	Tonomètre de Schiortz	1	mauvais état	Pincés de traumatologie		
	19/02/2020	Fauteuil dentaire	3	2 en mauvais état	Radiographe	1	
	19/02/2020	Stérilisateur	5		Thermomètre	5	
	19/02/2020	Haricot	15		Glucomètre	1	
	19/02/2020	Plateaux	33		Aspirateur	1	
	19/02/2020	Boîte à petite chirurgie	3		Saturomètre	1	
	19/02/2020	Boîte élévateur dentaire	2		Petite boîte à chirurgie	5	
	19/02/2020	Boîte matériel soins dentaires	1		Canules		
	19/02/2020	Réfrigérateur	3	conservation médicaments et consommables	Tensiomètre	6	
	19/02/2020	Lit de prélèvement gynécologique	1		Chariots		
	19/02/2020	Fauteuil de prélèvement	2		Potences		
	19/02/2020	Automate d'hématologie	1	mauvais état	Boîte chirurgicale	2	
	19/02/2020	Automate à VS	1	mauvais état	Réfrigérateur	1	
	19/02/2020	Automate à biochimie	1		Stéthoscope médical	1	
	19/02/2020	Centrifugeuse	1	(électrique) en état	Manomètre	1	
	19/02/2020	Microscope	3	mauvais état	Masque à oxygène pour nouveaux nés		dimension variée
	19/02/2020	Lames			Boîte de stérilisation	1	
	19/02/2020	Lamelles			Boîte à pansement	1	
	19/02/2020	Tube d'EDTA			Concentrateur d'oxygène		
	19/02/2020	Tube sec			Monitoring pédiatrique		

NIARI HR2 de Dolisie	19/02/2020	Tube avec cyanure			Sondes nasogastrique		
	19/02/2020	Portoir	1		Sondes à incubation		
	19/02/2020	Micro pipette			Boîte gynécologique	1	
	19/02/2020	Boîte de pétrie			Pèse personne	2	
	19/02/2020	Vortex biochimique	1		Bassin	2	
	19/02/2020	Agitateur hématologique	1		Valves		
	19/02/2020	Agitateur sérologique	1		Verres à pieds		
	19/02/2020	Etuve	1		Stéthoscope épınard	2	
	19/02/2020	Hotte	1		Spéculum vaginal	1	
	19/02/2020	Table de massage	4				
	19/02/2020	Lampe infra rouge	1				
	19/02/2020	Vibro masseur	2				
	19/02/2020	Appareil à multifonction	1				
	19/02/2020	Vélo rééducation	1				
	19/02/2020	Miroir quadricépital	1				
	19/02/2020	Barre parallèle	1				
	19/02/2020	Ballon de gym	1				
	19/02/2020	Spalier	2				
	19/02/2020	Appareil à muscularisation	1				
	19/02/2020	Cage de Rocher	1				
	19/02/2020	Vibreux masseur sous-pied	1				
	19/02/2020	Ballon médical	5				
	19/02/2020	Banc Sédois	1				
	19/02/2020	Fauteuil à immobilisation	1				
	19/02/2020	Déambulateur	4				
	19/02/2020	Tapis de rééducation	2				
	19/02/2020	Sauna	1				
	19/02/2020	Echographe	1				
	19/02/2020	Gand tambour	4				
	19/02/2020	Autoclave	1				
	19/02/2020	Grand chariot	1				
	19/02/2020	Paravent	12	11 en mauvais état			

<b>NIARI HR2 de Dolisie</b>	19/02/2020	Lit d'accouchement	6				
	19/02/2020	Monitoring	1	en mauvais état			
	19/02/2020	Boîte d'accouchement	1	grand modèle			
	19/02/2020	Grand plateau	1				
	19/02/2020	Petit plateau	1	en mauvais état			
	19/02/2020	Boîte gynécologique	2				
	19/02/2020	Boîte à petite chirurgie	1				
	19/02/2020	Lampe scialytique	7	portatives			
	19/02/2020	Table chauffante	4				
	19/02/2020	Aspirateur pédiatrique	6	nouveaux nés			
	19/02/2020	Pèse bébé	4	3 en mauvais état			
	19/02/2020	Pèse personne	3	1 en mauvais état			
	19/02/2020	Aspirateur	2				
	19/02/2020	Tensiomètre	6	1 incomplet			
	19/02/2020	Stéthoscope	3				
	19/02/2020	Potence	99	9 en mauvais état			
	19/02/2020	Table d'opération	3				
	19/02/2020	Bistouri électrique	1				
	19/02/2020	Boîte chirurgicale	8	incomplètes			
	19/02/2020	Scope	1				
	19/02/2020	Développeur des clichés	1				
	19/02/2020	Chaise roulante	2	en mauvais état			
	19/02/2020	Couveuse	4	3 en mauvais état			
19/02/2020	Mètre ruban	2					

Département Structure	Date de la visite	Equipe-ment existant	Qté	Caractéris-tique ou état	Equipe-ment demandé	Qté	Caractéris-tique ou état	Observation
BRAZZAVILLE HR2 Blanche Gomez	20 et 24/09/2019							Refus de collaboration des responsables de cette structure

Bien que les HR2 Blanche Gomez et Dolisie aient été visitées, ce tableau ne présente que les données du HR2 de Dolisie. En effet, les observateurs de PCQVP ont été confrontés à un refus de collaboration de la part du directeur des ressources humaines du HR2 Mère et Enfant Blanche Gomez. Ce dernier a exigé une autorisation préalable de la direction départementale de la santé et de la population de Brazzaville pour échanger avec l'équipe de PCQVP.

### 5. Niveau d'équipement de sept (07) autres structures sanitaires

Département Structure	Date de la visite	Equipement existant	Qté	Caractéristique ou état	Equipement demandé	Qté	Caractéristique ou état
<b>BRAZZAVILLE</b>							
CNTS	19/09/2019						
CNTS	26/09/2019						
CHU. B							
LNSP	13/09/2019						
Grandes Endémies	12/09/2019						
<b>NIARI</b>							
Secteur Opérationnel de Dolisie	21/02/2020	Microscope	1	mauvais état	Tensiomètre	2	
		Chaîne de froid	1	non utilisé pour faible capacité électrique du Centre	Dispositif de nettoyage de mains	4	
		Centrifugeuse			Microscope	1	
					Centrifugeuse	1	
					Lames		
					Bavettes		
		Pèse personne	4	mauvais état	Pèse personne	4	
<b>BOUENZA</b>							
Centre des Grandes Endémies de Nkayi	18/02/2020	Centrifugeuse	2		Microscope binoculaire	1	
		Microscope	1		Microscope à hématoците	1	
		Microscope	1	Trypanosomias e et bilharziose	Microscope universel	1	
					Centrifugeuse	2	
					Réfrigérateur		
<b>LIKOUALA</b>							
Secteur Opérationnel d'Impfondo	12/07/2019	Moto	4	3 en mauvais état	Moteur Hors-bord	2	
		Réfrigérateur	4		Panneaux solaires	6	
		Congélateur	1		Lames		
		Moteur hors-bord	5	4 en mauvais état	Lamelles		

		Microscope	1		Deternan du dépistage VIH		
		Lamelles		3 paquets			
		Lames		3 paquets			
		Pipettes		2 paquets			
		Grillage	1				
		Haricot	3				
		Portoir	3				
		Centrifugeuse		en mauvais état			
		Groupe électrogène	1		Moto	2	

**Etat de lieux de l'équipement des autres structures sanitaires**

Ces tableaux présentent la situation en équipement des structures autre que les CS, HR1 et HR2. S'agissant des quatre premières structures<sup>5</sup>, le refus de collaboration n'a pas permis d'obtenir les informations sur leur équipement.

Les observateurs ont relevé que le Secteur opérationnel de Dolisie se trouvait dans un état de vétusté extrême. Sa dernière réhabilitation date de la fin de la guerre de 1997 et il est présentement sous équipé. Non connecté au circuit de la Société Energie Electrique du Congo (EEC), il recourt au CSI N°2 de Bacongo 1 pour la conservation des vaccins.

L'Antenne des Grandes Endémies de Nkayi, nécessitant une réhabilitation n'est réellement équipée que d'un microscope. Le microscope à trypanosomiase et bilharziose et ses deux centrifugeuses ont été obtenus grâce à un temporaire apporté par le Dr Ossebi, Chef de Service des Maladies Infectieuses au CHU de BZV, au centre. Ces trois appareils seront récupérés à la fin du projet pour être affectés ailleurs.

Le Secteur Opérationnel d'Impfondo, plus équipé en comparaison aux autres, sollicite, tout comme les précédentes structures, un renforcement de matériel pour une prise en charge efficace.

---

<sup>5</sup> *CNTS, LNSP CHU B et les Grandes Endémies*

## **V. Constats**

En dehors des situations récurrentes relevées dans les précédents rapports, les observateurs ont épinglé, au cours des missions de 2019 et 2020, plusieurs autres problèmes inhérents au système de santé du Congo, particulièrement :

### **1. Transformation des CS à PMAE en HR1 sans logistique requise**

Entre 2018 et 2019, des CS à PMAE ont été transformés en HR1. Cette décision, sans doute pertinente, au regard des besoins en soins dans les localités, ne s'accompagne cependant pas de moyens logistiques adéquats pour permettre à ces nouveaux hôpitaux de jouer pleinement leur rôle. En effet, le passage du CSI de Madingo Kayes en hôpital de base en 2019 s'est fait juste au niveau du changement d'appellation. La structure n'a connu aucune réhabilitation la rehaussant au niveau d'un hôpital de base et fonctionne toujours comme un centre de santé. Il en est de même pour le HR1 de Bilala. Cette transformation du CS de Bilala en HR1 a figuré dans plusieurs prévisions budgétaires. Finalement cet objectif a abouti avec la construction, en 2018, d'un nouveau bâtiment abritant le HR1 de Bilala. Celui-ci a été inauguré en juin 2018, par Mme la Ministre de la Santé avec la promesse de le rendre fonctionnel dans les plus brefs délais. Au 9 mars 2020, près de deux ans après cette ferme promesse, cette structure fonctionne encore comme un CSI par défaut d'équipement et de personnel essentiel pour un HR1. PCQVP s'interroge sur le contenu et la teneur à donner aux termes "les plus brefs délais" utilisé lors de l'inauguration du bâtiment de cet hôpital ? Comment comprendre que ces décisions de transformation soient prises sans intégrer l'urgence de la mise à disposition de la logistique requise ? Si cette initiative permet de doter les localités d'infrastructures d'un certain niveau, PCQVP s'interroge sur la disponibilité effective de leur équipement.

### **2. Problème récurrent du manque de personnel associé au besoin de formation**

Des Centres de santé aux hôpitaux généraux, en passant par les hôpitaux de base, les doléances sont les mêmes : ***renforcement en matériel médicotechniques, mise à disposition de personnel et formation au profit des soignants et des techniciens*** en charge de la réparation des équipements. La qualité des soins exigeant nécessairement de l'expertise et de la compétence, PCQVP note, de manière générale, un besoin important en personnel et en formation. Devant un état de délabrement très avancé des HR1 de Dolisie, Impfondo, Madingou et Ouesso, il serait temps de rendre effectives ces réhabilitations, régulièrement inscrites dans les budgets de la santé.

Pour pallier ce problème du ***personnel, le recours à des bénévoles devient une pratique courante.***

### **3. Manque d'équité en équipement des structures de même niveau**

Les données recueillies montrent des différences criardes en équipement entre les structures de même importance. Ces écarts se confirment à Pointe Noire où pour les CS à PMAS, Jane Vialle, Mahouata et Loandjili seraient mieux dotés que ceux de Makayabou et Ndaka Sussu.

A Dolisie, les CS Bacongo1, Petit Zanaga et Congo Africain serait en tête en termes d'équipement.

Dans le Pool, celui de Kinkala occuperait une première place, malgré le mauvais état de son matériel.

A Brazzaville, en revanche, les centres paraissent sous équipés (CS de Moungali, Marien Ngouabi, Diata et Bissita). De même pour Sibiti<sup>6</sup> et Impfondo où le faible équipement en matériel du CS de Mougoungui est en très mauvais état.

Pour ce qui est des CS à PMAE, les mieux équipés se trouveraient à Brazzaville<sup>7</sup>, Kouilou<sup>8</sup>, Dolisie<sup>9</sup>, Madingou<sup>10</sup> et Nkayi<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> CQ3 et CQ4, Matibi et Moussanda

<sup>7</sup> CS de Térynkio, Mayanga, Kibouendé Mfilou, Sangolo, Kingouari et Kinsoundi

<sup>8</sup> Bilala, Mboubissi, Malélé, Nzambi

<sup>9</sup> CS de Moupépé et Dibemeko

<sup>10</sup> CS de Madingou Gare

<sup>11</sup> CS de Mouanantou et Ex Suco

Parmi les HR1 visités, celui de Nkayi semble de loin le mieux équipé et sa dotation en moyen roulant est impressionnante. Il dispose de quatre (04) ambulances. La première est une dotation du ministère, la seconde venant de la Fondation Génération @venir d'Edgard Ngesso, la troisième, don d'un député de la localité et la quatrième, don de l'Association des jeunes de la Diaspora, ressortissants de la Bouenza.

#### **4. Existence d'un grand nombre de matériels non utilisés dans les structures de santé**

En même temps que les demandes viennent de partout, PCQVP note, dans les structures de santé, la présence de matériels non utilisés, soit parce qu'en panne, soit parce que la technologie serait dépassée. PCQVP se demande pourquoi encombrer les locaux, puisque, aux dires des bénéficiaires, ils ne sont d'aucune utilité. On s'imagine que l'hôpital général de Dolisie, vu ses impressionnantes installations, est bien équipé. En réalité, les services sont pleins d'épaves, en attente de déclassement. A contrario, le matériel utilisé n'est pas toujours fiable. La plupart<sup>12</sup> est en mauvais état, ce qui peut conduire à des diagnostics approximatifs, voir erronés et aux traitements inappropriés et dangereux pour les malades.

#### **5. Structures sanitaires en location**

Il apparaît que certaines structures en location connaissent des problèmes. En effet, le CS de Makayabou, qui coûte à l'Etat 225.000 F CFA de loyer, sans eau ni électricité, est obligé de limiter ses prestations puisque la propriétaire n'admet pas les accouchements dans ses locaux. Ajoutons à cela l'utilisation du personnel bénévole qui constitue une charge lourde comparativement aux faibles ressources du centre.

Le CS CQ3 et CQ4 de Sibiti également en location n'offre pas non plus des conditions idéales de prise en charge, puisqu'il est démuné de tout. Le besoin en équipement est énorme. Présentement, aucun appareil fonctionnel n'y est disponible.

#### **6. Inexécution d'un nombre important de projets**

Malgré les interpellations de PCQVP sur la très faible exécution des projets de santé dans ses précédents rapports, la situation n'a pas évolué, on pourrait même dire qu'elle s'est empirée. En effet, la gestion est de plus en plus chaotique du fait qu'aucun des projets visités n'est exécuté ou en cours d'exécution. PCQVP se demande si les fonds destinés à la mise en œuvre de ceux-ci avaient réellement été décaissés.

#### **7. Immobilisation des travaux des HR2**

Considérée comme priorité du gouvernement lors de leur lancement en 2014, les projets de construction des HR2 dans les douze (12) départements semblent « broyer du noir » et s'éterniser. Faisant l'objet d'un report successif depuis leur intégration dans le budget de la santé, ils sont à l'inertie depuis trois, quatre et cinq ans, selon les sites. Au moment où les systèmes sanitaires du monde entier sont mis à rude épreuve par la pandémie du Covid-19, PCQVP se demande combien de temps d'attente, faudra-t-il encore pour que les populations profitent de ces infrastructures, en mal de finition.

#### **8. Faible appui du gouvernement en matière d'accès à l'information par la société civile**

PCQVP note une faible application des engagements pris par le gouvernement pour garantir une pleine participation de la société civile dans le suivi de la gouvernance publique. Les résultats de cette étude montrent des pourcentages de **11%** (en 2017) et **25,5%** (en 2018) des projets pour lesquels les personnes rencontrées ont refusé de communiquer. Cette situation se justifie par l'insuffisante communication de l'Inspection Générale de la Santé auprès des services de santé sur l'obligation, pour l'administration locale, de garantir le respect des exigences en matière de liberté d'action de la société civile engagée dans le suivi des politiques de santé. Cette obligation est formulée dans le code de transparence et de responsabilité fiscale en son article 67.

#### **9. Prévision de l'équipement pour les structures non achevées**

On voit que le budget 2018 avait prévu des dépenses d'équipements pour des structures inachevées tels les hôpitaux généraux, sinon inexistantes le cas du centre de dialyse de Pointe Noire. PCQVP ne comprend pas pourquoi le gouvernement s'obstine à prévoir des équipements, alors que les efforts devraient d'abord être concentrés sur leur finition. Ce qui laisse croire qu'aux yeux du gouvernement

---

<sup>12</sup> Tensiomètre, toise, balance, microscope, lit d'accouchement, stérilisateur, contenu des boîtes d'accouchement, de chirurgie, de pansement etc.

ces constructions ont été achevées. Cette situation questionne également au sujet du rôle des parlementaires qui votent les budgets en totale déconnection avec leurs localités. Les parlementaires devraient réaliser que les structures d'allocation des crédits n'existent pas.

#### **10. Impasse totale sur les projets abandonnés à travers le pays**

A titre de rappel, le précédent rapport couvrant la période de 2013 à 2016 avait pointé du doigt plusieurs projets de construction inachevés et à l'abandon depuis 2014. On parlerait ainsi, par-exemple, du CS Jane Vialle de Brazzaville, du HR1 de Ouenzé, de Mvouti, construction du CS de Massengo avec logement d'astreinte. PCQVP s'inquiète du fait que ces projets aient disparu des prévisions et craint qu'ils soient maintenus en l'état, faute de ressources. En outre, PCQVP Congo estime que dans ces conditions, le gouvernement pourrait considérer ces projets comme intégralement exécutés, ce qui n'est pas le cas.

#### **11. Interrogation sur l'exécution des projets rapportés dans les lois de règlement**

La loi de finances rectificative du 29 décembre 2017 et la loi de règlement du 31 décembre 2019 sur l'exécution du budget 2018 montrent que des sommes ont été engagées en faveur des investissements dans le domaine de la santé : 45.244.000.000 FCFA en 2017 et 29.498.017.504 FCFA en 2018. PCQVP s'interroge sur le type d'investissements réalisés ces deux dernières années, les investigations ne les ayant pas établis ou constatés.

## VI. Recommandations

Tout en souhaitant le renforcement de la collaboration du Ministère de la Santé et des entités administratives décentralisées avec la société civile, et dans le cadre de cette évaluation de l'état d'avancement des projets et la cartographie de l'équipement des structures de santé, PCQVP- Congo propose quelques pistes de solutions.

### **Au Gouvernement de manière générale de :**

- Assurer l'efficacité de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et de la Commission Nationale de Transparence et de Responsabilité dans la gestion des finances publiques pour ouvrir la voie à la répression de la mauvaise gestion des projets révélés dans les rapports de suivi de la dépense publique.
- Renforcer le rôle du Ministère du plan dans le contrôle et le suivi des projets d'investissements. Décentraliser en urgence les contrôles, ceci pourrait renforcer l'efficacité de l'action publique.
- Recruter et former le personnel de santé et recycler le personnel ayant plusieurs années de service sans renforcement de capacité.
- Assurer les conditions nécessaires pour protéger l'espace civique et l'intégrité des acteurs citoyens engagés dans la lutte contre la corruption et le suivi de la gouvernance publique

### **Au Ministère de la Santé et de la Population de :**

- Prendre des mesures nécessaires pour rendre effectifs les nouveaux HR1.
- Commander des audits pour évaluer les coûts des projets de construction des HR2, identifier les raisons de leur arrêt, établir les responsabilités et les sanctions des auteurs.
- Renforcer l'instruction des responsables des structures sanitaires pour la collaboration avec la société civile. Le rôle reconnu de la société civile dans le suivi des politiques publiques, oblige le gouvernement à prendre des mesures susceptibles d'assurer une pleine participation de la société civile dans le suivi de l'action publique, de façon libre et indépendante. Le refus de collaborer qu'opposent certains commis de l'Etat au travail de la société civile doit faire l'objet de sanctions.
- Publier, sur son site, la liste des bénéficiaires des formations de Cuba et Maroc, accompagnée des critères de sélection pour chaque formation.
- Publier les réalisations correspondantes aux sommes ordonnancées en 2017 et 2018.
- Faire l'inventaire du matériel existant dans les structures sanitaires et publier la liste sur son site internet. S'il n'est pas disposé à le faire, autoriser de manière officielle, les organisations de société civile engagées dans la transparence des revenus d'accéder à ces informations auprès des responsables des structures sanitaires, conformément à ***l'article 67 du code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques<sup>13</sup> qui dispose que : « L'Etat et les autres administrations publiques appuient les initiatives des organisations de la société civile sur la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. »***
- Cartographier les projets à l'abandon sur tout le territoire national et planifier leur achèvement, en tenant compte des priorités et des besoins des localités. Ainsi aucun nouveau projet ne devrait figurer dans les prévisions du Ministère de la santé tant que les anciens projets ne sont pas achevés et fonctionnels.
- Publier un référentiel de matériel devant exister dans chaque catégorie de structure sanitaire. Au moment où le problème d'équipement se pose avec acuité dans la lutte contre le coronavirus, le MSP devrait faire et publier un inventaire du matériel disponible dans nos formations sanitaires.

---

<sup>13</sup>Loi N° 10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques

**Au Ministère en charge des Finances de :**

- Garantir la divulgation et l'accessibilité des informations budgétaires au public.
- Prioriser les dépenses sociales quelle que soit la situation des finances publiques

**Au Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux de :**

- Communiquer sur la situation des HR2

**Aux médias de :**

- Animer des émissions sur l'état d'avancement des projets de la santé

**Aux citoyens de :**

- S'engager, avec les organisations de la société civile, dans le suivi de la dépense publique.

**Au Partenaires Techniques et Financiers (FMI, Banque Mondiale, Union Européenne, Union Africaine) de :**

- Réviser les accords de partenariats conclus avec le Congo, du fait de la dégradation économique causée par la pandémie du Covid-19.
- Renforcer l'appui technique en faveur des OSC engagées dans la thématique de la bonne gouvernance
- Conditionner l'appui technique et financier de l'Etat à l'amélioration de la gouvernance et des politiques concrètes et efficaces de lutte contre la corruption.

**Membres de la Coalition Publiez Ce Que Vous Payez-Congo**

*L'Action Chrétienne pour l'Abolition de la Torture (ACAT)*

*L'Action Evangélique pour la Paix (AEP)*

*L'Association des Droits de l'Homme et de l'Univers Carcéral (ADHUC)*

*La Commission Justice et Paix (CJP)*

*La Fondation Niosi*

*La Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme (RPDH)*

**Contacts**

Commission Diocésaine Justice et Paix, Pointe Noire

Centre Polio, quartier Foucks, Pointe Noire,

République du Congo

[pwypcongo@yahoo.fr](mailto:pwypcongo@yahoo.fr)

***Christian MOUNZEO : 05 019 85 01***

***Brice MACKOSSO : 05 557 90 81***